

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 394741 | 03/09/26 12:59 | 06/09/26 14:19 |         |           | מכונאות | 7191   | סלקט         |            |        | true     |            |

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | סלקט                          |      |
|            | טיפול                         |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ              | .7   |
| SEL155     | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| ZO1        | שמן מנוע בתקן SL C14 5W30     | 3.6  |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 394742 | 03/09/26 13:02 | 06/09/26 14:14 |         |           | מכונאות | 7191   | סלקט אביזרים |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | סלקט אביזרים                            |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4041 | מקורי-בקבוק חומר איט                    | 1    |
| PW2100D044 | מקורי-סט 4 שטיחים -                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 380768 | 13/08/25 06:43 | 13/08/25 09:53 |         |           | מכונאות | 4938   | מוזמן לטיפול יש הצעה |            |        | true     |            |

| תלונות       |                                      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                 | כמות |
|              | מוזמן לטיפול יש הצעה                 |      |
|              | שטיח תקין                            |      |
|              | לקוחה ממתינה                         |      |
| עבודות       |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            | 0    |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ                     | 1.2  |
| X            | שרות טסט                             | 0    |
| NOWAR        | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות. | 0    |
| חלפים        |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| ZO1          | שמן מנוע בתקן SL C14 5W30            | 3.6  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ                 | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                 | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-                 | 1    |
| G92DHHK0010  | מקורי-מסנן אוויר למצ                 | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 375094 | 18/02/25 10:52 | 18/02/25 14:13 |         |           | מכונאות | 3950   | רכב הגיע בגרר לא מניע |            |        | true     |            |

| תלונות     |                       |      |
|------------|-----------------------|------|
| קוד        | תאור                  | כמות |
|            | רכב הגיע בגרר לא מניע |      |
|            | פיזר ראשי שרוף        |      |
|            | שטיח תקין             |      |
| עבודות     |                       |      |
| קוד        | תאור                  | כמות |
|            |                       | 0    |
| X          | פ+ה פיזר ראשי         | 2    |
| חלפים      |                       |      |
| קוד        | תאור                  | כמות |
| 9098208274 | מקורי-פיזר זכר A120   | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|

