

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 869740 | 30/03/26 15:27 | 00:00 | | | מכונאות | 13318 2 | טיפול 135,000 לפי הצעה + שטיפה | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 869741 | 30/03/26 15:28 | 00:00 | | | מכונאות | 13318 2 | שתיחים חדשים | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 868823 | 17/03/26 13:24 | 00:00 | | | מכונאות | 13236 7 | בדיקת קניה | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 857834 | 15/10/25 10:05 | 15/10/25 14:53 | | | פחחות | 12234 2 | החפ ביטנה קד ימ הצעה 109816 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | החפ ביטנה קד ימ הצעה 109816 | |
| | החפ מגן קד משומש 3000+מע"מ | |
| | טל בעל הרכב: 0532729965 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001127 | פוח | .73 |
| 001128 | צבע מגן קד | 2.93 |
| 001127 | פ"ה ביטנה קדמי ימין | .49 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| X | מגן קד משומש | 1 |
| 538750D680 | מקורי-ביטנה קדמית ימי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 329711 | 03/09/25 11:55 | 03/09/25 15:51 | | | מכונאות | 11970 7 | טיפול 120+מינליין | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 120+מינליין | |
| | בדיקת מצבר 12v | |
| | HHC | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 0013121 | טיפול 120,000 ק"מ | 2 |
| 06061 | בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליין | .11 |
| TC-R | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון | 0 |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל | .3 |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| PAZ3259 | חלופי-שמן מנוע 5W30 C2 סינט מלא | 3.7 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PAZ1299 | חליפי-פז נוזל בלמים פזבו DOT 4 | 2 |
| 770240D120 | מקורי-מכלול מסנן דלק | 1 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |
| 771690D070 | מקורי-אטם למסנן דלק | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|------------|-------|------------|------------|
| | 321726 | 21/01/25 11:18 | 21/01/25 14:11 | | | מכונאות | 10552 0 | טיפול HHC+120 | | | true | |

| תלונות | | |
|---------|--|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול HHC+120 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 0013121 | טיפול 120,000 ק"מ | 2 |
| 0606 | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | 0 |
| 06061 | בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליין | .11 |
| 06064 | שטיפת רכב חיצונית ללא עלות לקוח | 0 |
| X | מועדון בתוקף | 0 |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | .2 |

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | 0.1 |
| HHC10 | אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק"מ | 0 |
| EW+HHC | הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC. | 0 |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 3.7 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |
| PAZ1299 | חליפי-פז נזול בלמים פזבו DOT 4 | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 314843 | 08/07/24 10:39 | 12/07/24 10:23 | | | פחחות | 92350 | תיקון פרטי לפי הצעה 60792 | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תיקון פרטי לפי הצעה 60792 | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| פ+ה מגן אחורי ושיפוץ | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| צביעת מגן אחורי | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| תיקון מגן קדמי ימין כולל צבע | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 313912 | 10/06/24 09:55 | 10/06/24 12:53 | | | מכונאות | 91492 | HHC עם חוזה | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| HHC עם חוזה | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | | | | | | | | | | | | |
| 890991 | | | | | | | | | | | | |
| אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| HHC10 | | | | | | | | | | | | |
| אין להעמיד את הרכב במצב סרק N | | | | | | | | | | | | |
| 890910 | | | | | | | | | | | | |
| תוקף הבדיקה ל - 15,000 ק"מ או שנה | | | | | | | | | | | | |
| 890912 | | | | | | | | | | | | |
| הקודם מבינהם | | | | | | | | | | | | |
| 890913 | | | | | | | | | | | | |
| לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי | | | | | | | | | | | | |
| 890914 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 313863 | 09/06/24 11:18 | 09/06/24 15:17 | | | מכונאות | 91445 | טיפול 105,000. HHC עם חוזה | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 105,000. HHC עם חוזה | | | | | | | | | | | | |
| הלקוח מלין על רעש בנסיעה | | | | | | | | | | | | |
| מתאר רעש של מיסב. | | | | | | | | | | | | |
| להוריד את הפס קישוט בפגוש קדמי | | | | | | | | | | | | |
| ולהשאיר ברכב | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 105,000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| 0013105 | | | | | | | | | | | | |
| מצת (כולם) פ+ה | | | | | | | | | | | | |
| 191101 | | | | | | | | | | | | |
| חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון | | | | | | | | | | | | |
| TC-R | | | | | | | | | | | | |
| ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | | | | | | | | | | | | |
| 890988 | | | | | | | | | | | | |
| הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC. | | | | | | | | | | | | |
| EW+HHC | | | | | | | | | | | | |
| פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | | | | | | | | | | | | |
| 0606 | | | | | | | | | | | | |
| שטיפת רכב חיצונית ללא עלות לקוח | | | | | | | | | | | | |
| 06064 | | | | | | | | | | | | |
| שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | | | | | | | | | | | | |
| MATOK | | | | | | | | | | | | |
| לא ניתן לבצע HHC עקב תקלת תקשורת | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| מול היצרן | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| יתואם תור נוסף | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-TGMO 5W30 PFE | | | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מצת | | | | | | | | | | | | |
| 9091901265 | | | | | | | | | | | | |
| הוספת נזול שמשות שרות ללקוח | | | | | | | | | | | | |
| Z84 | | | | | | | | | | | | |
| חומרי עזר | | | | | | | | | | | | |
| AAA | | | | | | | | | | | | |
| חליפי-נורה ללא בסיס | | | | | | | | | | | | |
| AV203 | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---|------------|--------|--------|------------|
| | 313872 | 09/06/24 12:05 | 23/06/24 14:34 | | | מכונאות | 91445 | הלקוח מלין על רעש בנסיעה מכיוון חלק אח' | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | הלקוח מלין על רעש בנסיעה מכיוון חלק אח' של הרכב | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 421041 | נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה | .8 |
| 421041 | נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה | .3 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 424500D112 | מקורי-נבה אחורית - י' | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 303688 | 03/09/23 11:08 | 03/09/23 14:18 | | | מכונאות | 79960 | הצעת מחיר צבע למגן אחורי | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | הצעת מחיר צבע למגן אחורי | |
| | הצעת מחיר מולטימדיה | |
| | טיפול 90+מיניליין+שטיפה | |
| | טל' בעל הרכב: 0532729965 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.8 |
| X | זיכוי בגין אי החלפת מצתים | -2 |
| 06061 | בדיקה בטיחותית ממוחשבת מיניליין | .1 |
| TC | הנחת חבר מועדון בתוקף עד 11/23 | 0 |
| W6-8 | אפשרות הארכת אחריות שנה או 15,000 ק"מ | 0 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .6 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .2 |
| 0606 | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | 0 |
| 06064 | שטיפת רכב ללא עלות לקוח | 0 |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| X | ניתנה הצעה לפחחות 52941 | 0 |
| X | ניתנה הצעת מחיר למולטימדיה 52938 | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 3.7 |
| Z84 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 435120D210 | מקורי-צלחת בלם קדמית | 2 |
| 04465YZZDS | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |
| 0888780609 | מקורי-שפורפרת גריז ל | .1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 297737 | 30/03/23 09:09 | 30/03/23 11:12 | | | מכונאות | 64942 | טיפול 75,000 ק"מ | | | true | |

| עבודות | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | .8 |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |
| 06061 | בדיקת בטיחותית ממוחשבת מיניליין | .11 |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 3.7 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| Z84 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 291830 | 09/11/22 11:15 | 09/11/22 13:35 | | | מכונאות | 50715 | טיפול 60.000 ק"מ | | | true | |

| עבודות | | |
|--------|---------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 06061 | בדיקת בטיחותית ממוחשבת מיניליין | 0 |
| 814814 | ביקורת חורף | 0 |
| W6-8 | אפשרות הארכת אחריות ו/או ש.דרך וגרירה | 0 |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 0 | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון | TC-R |
| 0 | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | 0606 |
| 0 | שטיפת רכב ללא עלות לקוח | 06064 |
| 0 | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות. | NOWAR |
| 0 | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | MATOK |
| 1.1 | טיפול 60.000 ק"מ | 001361 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 3.7 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| Z84 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 279590 | 16/12/21 09:37 | 16/12/21 12:36 | | | מכונאות | 36809 | טיפול 45,000 ק"מ | | | true | |

| | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.3 |
| 06061 | בדיקת בטיחותית ממושבת מינליין | .12 |
| TC-R | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון | .52 |
| 890993 | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל | .2 |
| 240240 | הנחת מנוי טוטאל קאבר לפי תקנון | 0 |
| | הצעת מחיר לתיקון פגוש אחורי | 0 |
| | ++400 מעמ | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PAZ3259 | חלופי-שמן מנוע 5W30 C2 סינט מלא | 3.7 |
| Z84 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 528258 | 13/12/21 08:12 | 13/12/21 15:16 | | | פחחות | 36699 | שיפוץ פינה מגן קדמי שמאל | | | true | |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------------|
| תלונות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| | אורנה | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001127 | שיפוץ פינה מגן קדמי שמאל | .94 |
| 001128 | צבע פינה מגן קדמי שמאל | .94 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 266570 | 21/12/20 09:18 | 21/12/20 10:52 | | | מכונאות | 25633 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| 814814 | ביקורת חורף 40763 | 0 |
| 0606 | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| PAZ3259 | חלופי-שמן מנוע 5W30 C2 סינט מלא | 3.7 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z84 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 263802 | 11/10/20 11:00 | 11/10/20 11:05 | | | מכונאות | 23848 | הארכת אחריות לשנה חמישית בלבד | | | true | |

| | | |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| ONLY5 | הארכת אחריות לשנה חמישית בלבד | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 253837 | 19/01/20 12:49 | 19/01/20 15:27 | | | מכונאות | 14456 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

| | | |
|---------------|--|--|
| עבודות | | |
|---------------|--|--|

| קוד | תאור | כמות |
|------------|-----------------------------------|------|
| 001315 | טיפול 15,000 | .8 |
| 0606 | פ-ה גלגלים לשם בדיקת בלמים | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| Z3 | חליפי-פז שמן מנוע 5W30 אקסטרים C2 | 3.7 |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z84 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| AAA | חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------|------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 246087 | 18/07/19 12:43 | 18/07/19 14:30 | | | מכונאות | 1764 | בוצע כיוון דלת תא מטען | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | בוצע כיוון דלת תא מטען | 0 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 16/06/19 08:00 | 16/06/19 08:00 | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| B060000000 | שידרוג חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים. לא ל CONNECTED | 0 | | | | | | | | | | |
| B106000000 | חבילת BRONZE | 0 | | | | | | | | | | |
| B861000000 | מע' אנדרואיד + ניווט WAZE בנפח 1G לשנה | 0 | | | | | | | | | | |
| U065000000 | הארכת אחריות לשנה רביעית או עד 100,000 ק"מ | 0 | | | | | | | | | | |
| U634000000 | טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל | 0 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 244437 | 13/06/19 11:50 | 16/06/19 15:27 | | | מכונאות | 5 | מסירת רכב ללקוח | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח | 0 | | | | | | | | | | |
| TC-1 | טוטאל קאבר לשנה עד | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| AV3333 | כובע מצחיה מתם | 1 | | | | | | | | | | |
| Z90 | צלון קדמי לרכב | 1 | | | | | | | | | | |