

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	122966	20/07/25 13:25	25/07/25 17:24			מכונאות	14607 5	155 בד' אחריות HHC			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בד'	
	בד' בלמים , חסר נזל קירור במיכל עיבוי	
	בד' קורוזיה בחיבורים למצבר בד' בולמים	
	קד' בד' צמיגים כיוון פרונט	
	בד' פנס ראשי פגום	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.8
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
K1	כיוון פרונט	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA7	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z60	מקורי-נזל קירור טוי	5
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	3.6
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
SK17801K0030	חליפי מסנן אויר יאריס 2021	1
TIR185/60/15CINI	צמיג סיני	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	122967	20/07/25 13:25	23/07/25 14:22			מכונאות	14607 5	סט שטיחים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סט שטיחים	
	ערכת עזרה ראשונה	
	ערכת תיקון פנצ'ר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW2100D016C0	מקורי-שטיח לבד ליאריס 2017/201	1