

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 126830 | 01/02/26 15:07 | 00:00 | | | | 104468 | 133 בדיקות | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 122657 | 03/10/25 08:23 | 03/10/25 10:19 | | | מכונאו - ת עבודה | 96158 | טיפול 100 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 100 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| S10100 | טיפול 100000 או 60 חודשים | .5 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 |
| 6020029900 | להב מגב ימני | 1 |
| 6020004100 | להב מגב שמאלי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 116722 | 21/03/25 07:41 | 21/03/25 09:10 | | | מכונאו - ת עבודה | 79600 | טיפול 80 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 80 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| S10080 | טיפול 80000 או 48 חודשים GE13-J2 | 1.8 |
| X | צמיגים קדמיים גבוליים | 0 |
| X | צמיגים אחוריים שחוקים | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 9020007800 | שמן ממסרה 1 ליטר | 1.8 |
| 3050018600 | דסקית נעילה | 2 |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 |
| 4060206008 | נוזל בלמים מקורי - 1 ליטר | .8 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------------|--------|---------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 116730 | 21/03/25 09:13 | 21/03/25 09:17 | | | אחריות מורחבת | 79600 | הארכת אחריות לסוללה | | | true | |

| תלונות | | |
|--------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | הארכת אחריות לסוללה | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 413584 | הצטרפות להארכת האחריות לסוללה עד 35,000 | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|---------------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 115295 | 17/01/25 08:04 | 23/01/25 07:29 | | | מכונאו - ת עבודה | 73523 | התראת TPMS Sensor Failure | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | התראת TPMS Sensor Failure | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 709110 | החלפת חישן לחץ אוויר בצמיג קדמי צד שמאל | .8 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 7091004200 | חישן לחץ אוויר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 112793 | 01/10/24 13:03 | 01/10/24 15:07 | | | מכונאו - ת עבודה | 63699 | טיפול 60 | | | true | |

| תלונות | | |
|--------|----------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 60 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| | | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| S10060 | טיפול 60000 או 36 חודשים GE13-J2 | .5 |
| 902510 | החלפת נוזל קירור בטיפולי 60קמ/48חודשים | .5 |
| X | יש בורג בצמיג אחורי שמאלי | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 284 | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1 |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 |
| 88988525201 | נוזל קירור 1.5 ליטר | 3 |
| 6022007200 | להב מגב אחורי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|----------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 108752 | 04/04/24 07:38 | 04/04/24 10:44 | | | מכונאו ת-עבודה | 45543 | טיפול 40000 | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | טיפול 40000 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| S10040 | טיפול 40000 או 24 חודשים GE13-J2 | 1.3 | | | | | | | | | | |
| X | בוצע רוטציה בצמיגים | 0 | | | | | | | | | | |
| X | בוצע חיזוק ברגי מילוי | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 4060206008 | נוזל בלמים מקורי - 1 ליטר | .8 | | | | | | | | | | |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|--|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--|------------|--------|------------|------------|
| | 108753 | 04/04/24 07:39 | 04/04/24 17:39 | | | | 45543 | עדכון תוכנה ל HUD לרכבים שעודכנו לאחר 21 | | | false | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | עדכון תוכנה ל HUD לרכבים שעודכנו לאחר 21 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 703911B | עדכון HUD לרכבים שעודכנו לאחר 21.03 או ל | .1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 102153 | 06/08/23 14:22 | 22/08/23 07:05 | | | | 23144 | לא מטעין acs | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | לא מטעין acs | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 204510 | החלפת יחידת בקרה לטעינת מצבר | 2.2 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 2045007200 | יחידת בקרת טעינה לרכב חשמלי | 1 | | | | | | | | | | |
| 88988525201 | נוזל קירור 1.5 ליטר | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 105609 | 23/05/23 09:29 | 23/05/23 15:57 | | | ללא מחלקה | 18893 | טיפול 20K | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | טיפול 20K | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| S10020 | טיפול 20000 או 12 חודשים | 1 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 9020007800 | שמן ממסרה | 1.8 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 105610 | 23/05/23 09:31 | 31/05/23 16:33 | | | | 18893 | איטום צמת בלם שמאלי | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | איטום צמת בלם שמאלי | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 713516 | בדיקה ואיטום צמת בלם חניה שמאלי | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|

