

מס	סעיף	תקין	לא תקין	הערות	סטטוס	הערכת מחיר
בדיקת שילדה (סימני נזק או בלאי מופרז)						
119	תושבות מנוע ותיבת הפחתה	/				
120	נזילות בתיבת הפחתה/הילוכים	/				
121	גומיות ומפרקי גל הינע	/				
122	כבלי מתח גבוה תקינים ושלמים	/				
123	מסרק הגה, מוטות קישור, תותבים, זרועות, גומיות	/				
124	ניראות כללית: חלודות / מכות / חוסרים	/				
125	מוטות קישור, תפוחים, זרוע חיבור	/				
126	תומכות/בולמי זעזועים: פעולה תקינה ודליפות	/				
127	סוללת מתח גבוה ללא פגיעות חמורות	/				

תפקוד בלמים						
128	בלמים ובלם חניה	/				
129	גובה/חופש ומהלך דוושת הבלם לפי המפרט	/				
130	לא נדלקות נוריות חיווי במהלך הנסיעה	/				
הגה / מתלה						
131	פעולת ההגה תקינה	/				
132	חזרת ההגה למרכז תקינה	✓				
133	שליטה/שמירה על קו ישר	✓				

אינו עומד בתקן GEELY SELECT

עומד בתקן GEELY SELECT ✓

חתימה:

שם הבוחן: ד"ר

חתימה וחתימת:

שם מנהל עבודה/מנהל מרכז השירות: מ"מ



רישיון רכב



מספר רכב	20718303	סוג	M1 פרטי נוסעים	בתוקף עד	14/08/2025
בעלים	בורי בועז יונה	מספר זהות	05746565-0	תאריך הדפסה	11/07/24
מען	לבון לבון 20118	תאריך בעלות	15/08/22	תאריך קדמי	15/08/22
תאריך רישום	15/08/22	מספר שילדה	08/2022	מועד עליה לכביש	08/2022
רישום מקורי	15/08/22	תוצר מנוע	1	מהם ליד הנהג	1
נזקמות ישיבה למעט הנהג	1	דגם מנוע	225/45R18 95 V	נפח	225/45R18 95 V
סוג דלק	חשמל	מספר מנוע	225/45R18 95 V	צבע	225/45R18 95 V
צמיג קדמי	2123	הנעה	4X2	רשיון נהיגה מתאים	B
צמיג אחורי	2123	רוחק סרנים	0	רמת אבזור בטיחותי	4
כושקל כולל	2123	רשיון נהיגה מתאים	B	דרגת זיהום אויר-רכב נקי	
כושקל מורשה	2123	רשיון נהיגה מתאים	B		

בהתאם לתקנות
התעבורה אין
חובה לשאת
רישיון רכב
ורישיון נהיגה
בעת נסיעה עם
זאת, חלה חובה
לשאת תעודה
מזהה רשמית
ומסמכים נוספים,
כגון ביטוח,
התניות רפואיות
וכל מסמך אחר
המחויב עפ"י חוק

מיד לאחר
התשלום ניתן
לגשת לביצוע
מבחן כשירות
תנועה (טסט).
למבחן הכשירות
יש לגשת
בליווי דרישה
מקורית זו לאחר
ששולמה (אין
צורך בחותמת
תשלום) או על
בסיס הדפסת
רישיון משולם
שיתקבל
באמצעים
המפורטים
מעבר לדף

תוצר	גילי סין	דגם	LP5SEF	פנאי-שטח	מרכב
כינוי מסחרי	GEOMETRY C	רמת גימור	460PRO	קבוצת רישוי	3
הספק (כ"ס)	204.00	קרית	ABS	חלון בנג	21-1835
קרת	6	דרגת	6	קוד	01321-0010

תנאים והגבלות ומידע נוסף:

אסור להתקין זו גרירה
מנוע חשמלי בלבד

תשלום 11/07/2024 סך 567.00 ש"ח; פטור ממבחן שנתי
רשומן יבוא 218420846

**** סך 567.00 ש"ח; 11/07/2024

הסכום לתשלום (ש"ח)
שולם

לתשומת לבך: רישיון הרכב תקף רק לאחר תשלום האגרה ועמידה במבחן כשירות תנועה (טסט) !
על פי חוק - חלה חובה לשלם את אגרת הרישוי, גם אם לא נעשה ברכב שימוש בפועל.
מידע על זכאות לפטור מאגרת רישוי ואפשרויות ביטול רישום הרכב ניתן למצוא באתר משרד התחבורה או במוקד הטלפוני *5678



לתשלום מקוון
באתר האינטרנט

חידוש רישיון רכב הודעת זיכוי
רכב חדש פטור ממבחן שנתי

20718303-25-8



מספר הרכב

20718303-25-8

בעל הרכב

בורי בועז יונה
לבון
לבון

20118

הסכום לתשלום (ש"ח)
שולם

**** סך 567.00 ש"ח; 11/07/2024

הסטוריה של רכב : 207-18-303

תאריך	מוסד	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
09/02/2025	מ.ת.מ	115823	104827				
23/12/2024	מ.ת.מ	114725	99628	N	פריט	1	הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח
				N	פריט	1	מסנן מזגן N95
				N	עבודה	0.5	טיפול 100000 או 60 חודשים GE13-J2
				N	עבודה	0	בוצע רוטציה ומילוי אוויר בצמיגים
				N	עבודה	0	שבר במגן סוללה קדמי
18/06/2024	מ.ת.מ	110212	79222	N	פריט	1	הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח
				N	פריט	1.8	שמן ממסרה 1 ליטר
				N	פריט	2	דסקית נעילה
				N	פריט	1	מסנן מזגן N95
				N	פריט	0.8	נוזל בלמים מקורי - 1 ליטר
				N	פריט	1	להב מגב ימני
				N	פריט	1	להב מגב שמאלי
				N	עבודה	1.8	טיפול 80000 או 48 חודשים GE13-J2
				N	ע.ח.וץ	0	50100:ע.ח.וץ 5005:ספק שני צמיגים קדמיים ס
14/04/2024	מ.ת.מ	108987	71839	N	עבודה	0	בוצעה בדיקה לדונגל - תקין
				N	עבודה	0	בוצע אתחול לכרטיס סים דרך גיל קאר
				N	עבודה	0	אינטרנט מתחבר תקין
				N	עבודה	0	בוצע FACTORY RESET - ווייז עולה אין GPS
14/04/2024	מ.ת.מ	108988	71839	N	עבודה	0.3	עדכון HUD לרכבים שעודכנו לפני 21.03
16/01/2024	מ.ת.מ	106617	59975	N	פריט	1	מסנן מזגן N95
				N	פריט	3	נוזל קירור 1.5 ליטר
				N	פריט	1	להב מגב אחורי
				N	עבודה	0.5	טיפול 60000 או 36 חודשים GE13-J2
				N	עבודה	0.5	החלפת נוזל קירור בטיפול 60קמ/48חודשים
				N	עבודה	0	לא בוצעה רוטציה עקב צמיג אחורי שמאלי
				N	עבודה	0	בעל פרופיל סוליה שונה
12/09/2023	מ.ת.מ	103255	45861	N	פריט	1	יחידת בקרת טעינה לרכב חשמלי
				N	פריט	1	נוזל קירור 1.5 ליטר
				N	עבודה	2.2	החלפת יחידת בקרה לטעינת מצבר
10/07/2023	מ.ת.מ	101286	37971	N	פריט	1	מסנן מזגן N95
				N	פריט	2	נוזל בלמים - מקומי
				N	עבודה	1.3	טיפול 40000 או 24 חודשים
10/07/2023	מ.ת.מ	101287	37971	N	עבודה	1	בדיקה ואיטום צמת בלם חניה שמאל
10/07/2023	מ.ת.מ	101288	37971	N	עבודה	0.5	עדכון תכנה ל OBC במסגרת 23SC0320
06/02/2023	פריים	102686	20573	N	עבודה	0.2	22RC1024-GE13001-12 עדכון 460TI BMS
06/02/2023	פריים	102687	20573	N	עבודה	0.4	22CP1118 עדכון תכנה OBC חדש
06/02/2023	פריים	102688	20573	N	עבודה	0	
06/02/2023	פריים	102689	20573	N	פריט	1.8	שמן ממסרה
				N	עבודה	1	טיפול 20000 או 12 חודשים
25/08/2022	פריים	100443	687	N	עבודה	0	נבדק OBC - ממתין להחלטה של צוות טכני
				N	עבודה	0	של היצרן - רכב שוחרר