

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה            | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 120986 | 13/08/25 07:50 | 20/08/25 14:14 |         |           | מכונאו ת - עבודה | 45342  | עדכון תוכנה למודול בלמים |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                    |      |
|---------|------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                               | כמות |
|         | עדכון תוכנה למודול בלמים           |      |
| עבודות  |                                    |      |
| קוד     | תאור                               | כמות |
| 4056111 | עדכון תוכנה למודול בלמים (ONE BOX) | 3.   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 120959 | 12/08/25 09:00 | 00:00   |         |           |       | 45342  | 133 בד"ק     |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה            | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 118364 | 15/05/25 14:22 | 15/05/25 16:28 |         |           | מכונאו ת - עבודה | 41496  | טיפול 40.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                  |      |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                             | כמות |
|            | טיפול 40.000                     |      |
| עבודות     |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| S10040A1   | טיפול 40000 או 24 חודשים GE13-A1 | 1.3  |
| חלפים      |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95                    | 1    |
| 4060206008 | נוזל בלמים מקורי - 1 ליטר        | .8   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה            | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 118365 | 15/05/25 14:25 | 16/05/25 07:41 |         |           | מכונאו ת - עבודה | 41496  | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות |            |        | true       |            |

| תלונות    |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| קוד       | תאור                                    | כמות |
|           | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות |      |
| עבודות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
| 403313ESK | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות | 4.   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה            | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 118366 | 15/05/25 14:26 | 16/05/25 07:44 |         |           | מכונאו ת - עבודה | 41496  | עדכון BMS לדגם A1 |            |        | false      |            |

| תלונות  |                                          |      |
|---------|------------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                     | כמות |
|         | עדכון BMS לדגם A1                        |      |
| עבודות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
| 5Z02762 | עדכון תוכנה ליחידת הבקרה של מצבר מתח גבו | 2.   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה            | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|------------------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 111319 | 02/08/24 08:51 | 02/08/24 10:49 |         |           | מכונאו ת - עבודה | 20853  | טיפול 20000  |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול 20000                             |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| S10020A1   | טיפול 20000 או 12 חודשים GE13-A1        | .5   |
| 99         | 50129 ע.ח. 5005:ספק החלפת צמיג קדמי ימי | 0    |
| X          | בוצע החלפת צמיג קדמי ימין בעקבות פגיעה  | 0    |
| X          | עמוקה בדופן                             | 0    |
| X          | צמיג קדמי שמאל גבולי-אין אישור החלפה    | 0    |
| X          | לא בוצע רוטציה בצמיגים                  | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95                           | 1    |
| Z84        | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח             | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה  | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 108793 | 05/04/24 | 05/04/24 |         |           | מכונאו | 11087  | נורת חיישני  |            |        | false      |            |

|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      | 10:13      | 08:40  |          |                                    |                                                        |
| תלונות |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | נורת חיישני קרבה בלוח שעונים נדלקת |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | לסירוגין                           |                                                        |
| עבודות |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | כמות                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | בוצע אתחול מערכת רדארים                                |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | בוצע אתחול מערכת PAS                                   |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | בוצע איפוס מערכת MMI                                   |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | בוצעה נסיעת מבחן ללא תקלות בנסיעה                      |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | בוצע סריקת תקלות - תקינה                               |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | בוצע מילוי אוויר לצמיגים                               |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון                         |                                                        |
|        | 0      | 22/10/23 08:00 | 22/10/23 08:00 |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| חלפים  |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | C193000000 דמי טיפול שעבוד                             |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | GE001-00056 התקנת WAZE + כרטיס סים גרסה 17             |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | GE001-00060 כבל טעינה ציבורי + תיק לכבל                |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | GE001-00069 GEELY CONNECT (חומרה)                      |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | GE001-00079 עמדת טעינה ביתית של 11 ABB Smart - Ev-Edge |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | KW                                                     |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | GE001-00080 שירות אפליקציה CONNECT לשנה בשווי 144 ש"ח  |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | כולל מע"מ ללא עלות                                     |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | GE00100025 כרטיס טעינה נטען בסך של 500 ש"ח             |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון                         |                                                        |
|        | 103966 | 18/10/23 09:15 | 23/10/23 11:57 |         |           | אביזרים | 5      | רכב חדש בדיקה למסירה |            |        | false    |                                    |                                                        |
| תלונות |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | כמות                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    | רכב חדש בדיקה למסירה                                   |
| עבודות |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | MESIRA מסירת רכב חדש ללקוח                             |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 0                                  | X כרטיס אי יו אדג מספר 3530                            |
| חלפים  |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    |                                                        |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | תאור                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | כמות                               |                                                        |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          | 1                                  | ערכת מסירה לרכב חדש                                    |
|        |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |          |                                    | GIFT                                                   |