

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	752001	06/05/26 14:34	07/05/26 13:04			מכונאות	59772	טיפול רכב הגיע מהמכירות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
	פוצל לריקול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60,000 ק"מ	1.7
890988	ניקוי/החלפת מסנן היברידי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
AV714	בטריה שטוחה לשלט BOSH\SANJI	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	752002	06/05/26 14:39	10/05/26 12:12			מכונאות	59772	25SD-108			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-108	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת חיישני חניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG61C1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת חיישני חניה	.8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	738138	16/09/25 09:09	16/09/25 12:17			מכונאות	44408	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	בדיקת מצבר באחריות ללא חיוב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.3
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
AV210B	תוסף בניזין לקוס LEX101	1
AV211B	תוסף-פלישינג למנוע לקוס LEX	1
AV207	נוזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	722294	22/12/24 10:24	22/12/24 14:31			מכונאות	29120	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	ריקול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.5
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888084080	מקורי-שמן מנוע L5 30	1.1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z44	נוזל בלמים 4TOD בקבו	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	722295	22/12/24 10:28	12/01/25 14:03			מכונאות	29120	24SD-065			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												24SD-065
												מצלמת רוורס
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												ZGG49M11
												בדיקה והחלפת מצלמה קדמית ואחורית
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												0400361133
												מקורי-ערכת מנורה
												0400365133
												מקורי-מכלול מצלמה
												0400361333
												מקורי-מכלול מצלמה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	707897	21/04/24 07:56	18/07/24 13:07			מכונאות	14539	טיפול 15 על לקסוס ירושלים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												טיפול 15 על לקסוס ירושלים
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												001315
												טיפול 15,000 ק"מ
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												0888084080
												מקורי-שמן מנוע L5 30
												90915YZZM3
												מקורי-מסנן שמן
												AV212
												חומרים ניליים לניקוי
												9008043037
												מקורי-אטם פקק ריקון
												87139YZZ34
												מקורי-מסנן מזגן משופ
												AV207
												נוזל וישרים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	31/08/23 08:00	31/08/23 08:00									
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												LX17900000
												הרמת חלונות באמצעות השלט
												LX18200000
												פתיחת דלתות בשילוב ל-P
												LX36700000
												כיול חיישנים
												LX37400000
												מצלמת דרך קדמית עם כרטיס זיכרון
												LX48800000
												הארכת אחריות שנה רביעית או עד 100,000 ק"מ + 2 טיפולים