

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	334912	10/05/26 10:43	11/05/26 12:22			מכונאות	37010	קישוט גריל תחתון			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			קישוט גריל תחתון									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
5312233060			מקורי-קישוט גריל תחת		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"	מהות תיקון
	334018	21/04/26 10:08	06/05/26 11:57			מכוונאות	37010	PDI			true	
תלויות												
קוד		תאור		כמות								
		PDI										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
LXPDI		ביצוע 105 בדיקות לרכב SELECT		1								
890993		בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות		.3								
L3		בד' ממוחשבת- תקין		0								
L3		בד' מצבר -12V תקין		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	334019	21/04/26 10:09	06/05/26 13:12			פחחות	37010	דלת ימין קד'+ אח'+כנף אח' ימין+			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				דלת ימין קד'+ אח'+כנף אח' ימין+								
				חצאית צד שמאל+כיסוי מראה ימין+								
				כיסוי מראה שמאל+מגן קד'+								
				ניקל קד' תחתון								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
L3				תיקון דלת קד' ימין		0						
L3				צבע לדלת קד' ימין		0						
L3				תיקון דלת אח' ימין		0						
L3				צבע לדלת אח' ימין		0						
L3				תיקון כנף אח' ימין		0						
L3				צבע לכנף אח' ימין		0						
L3				טשטוש צבע כנף קד' ימין		0						
L3				צבע לכיסוי מראה ימין		0						
L3				פ/ה מגן קד'		0						
L3				עבודות חשמל		0						
L3				פ/ה חיישנים		0						
L3				שיפוץ מגן קד'		0						
L3				צבע למגן קד'		0						
L3				צבע לכיסוי מראה שמאל		0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	329053	11/01/26 11:23	15/01/26 09:32			פחחות	31804	נזק בחלק קד ימ			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	נזק בחלק קד ימ											
	רכב מוסך											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
LP700	פו"ה מגן קד		0									
L701	צבע לחצי מגן		0									
L702	פו"ה חיישני חנייה במגן		0									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	327145	07/12/25 09:51	08/12/25 09:45			מכונאות	30635	טיפול 30			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 30										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.5								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקה ריקון		1								

4.5	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	8713958010
2	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן אוויר	1780177050
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH33050
1	מקורי-מגב קדמי ימין	8521233280
1	מקורי-מגב קד' שמאל	8522233320

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגן קד שיפוע+צבע	
	דלת קד שמאל צבע	
	מכחולים ופוליש נקודתי ברכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
LP700	PUV NDI ES	0
LP700	פנ"ה חיישנים	0
LP700	שיפוע מגן	0
LP701	צבע למגן קד	0
LP700	תיקון דלת קד שמ	0
LP701	צבע לדלת קד שמ	0
LP701	טשטוש כנף קד שמ+דלת אח שמ	0

תלויות	
קוד	תאור
	אמנון טיפול 15 + שטיפה
עבודות	
קוד	תאור
001315	טיפול 15,000 ק"מ
LXMINI	בדיקת מיניליין
חלפים	
קוד	תאור
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
G92DH33050	מקורי-מסנן אוויר למצ
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
LX002	נוזל למגבים
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ
LX100	חומרי עזר
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ניב רכב הגיע לאחר הנעה בכבלים	
	רכב לא מניע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
2880100002	מצבר טלרון 60 אמפר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לקוחה שנהגה ברכב החלופי שרה זרזבסקי	
	שולמה ה.ע. ע"ס 3000 ש"ח ע"י הלקוחה	
	יש להוציא קבלה	
	גלינה אמרה לסגור כרטיס על לקס מוטורס פ"ת	
	מדובר ברכב הדגמה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

0	החלפת מגן קדמי חמוני כולל העברת אביזרים	L700
0	צביעת מגן קדמי+כיסוי וו גרירה+כיסוי	L700
0	שפריצר למגן קדמי+התאמת צבע לכנפיים	L700
0	בדיקת כיוול ראדר	L700
0	חשמל	L700
0	העברת חיישנים כולל בתי חיישנים	L700
0	מקורי מגן קדמי	L700
0	מקורי קישוט במגן קד	L700
0	מקורי משאבת מתיז ימין	L700
0	מקורי תושבת למתיז ימין	L700
0	מקורי כיסוי מתיז ימין	L700
0	קליפס לביטנה	L700

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון לפי דוח שמאי-אח' ימ'	
	פגיעה ברכב חלופי של המוסך שניתן ללקוח	
	שמואל אנגל	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
6700333300	מקורי-דלת א י - S300	1
7597733050	מקורי-מדבקה לדלת אח'	1
7598733100	מקורי-מדבקה לדלת אח'	1
7595333010	מקורי-מדבקה לדלת אח'	1
9026904051	מקורי-נייטים למסגרת נ	10
6785733080	מקורי-מגן לדלת אח' י	1
5874733090	מקורי-מגן כנף אחורי	1
5215733040	מקורי-תומך מגן אח' י	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
LX15500000	איתורן סטאר ON-LINE + סטאר LINK	0
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל- P	0
LX36700000	כיול חיישנים	0
LX39600000	חבילת מיגון איתורן + ח.תאונה ו-ICAN	0