

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	538797	15/10/25 13:47	15/10/25 16:01			מכונאות	96986	רכב לא מניע			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
רכב לא מניע												
עבודות												
קוד												
תאור												
מזכר (אחד) פ+ה												
190011												
חלפים												
קוד												
תאור												
חליפי-מצבר 4Ah 46A ראב היברידי -												
C334121000 0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	526409	04/02/25 11:50	04/02/25 15:28			מכונאות	89679	טיפול 90.000			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
טיפול 90.000												
איסוף בעלות												
HHC												
עבודות												
קוד												
תאור												
טיפול 90,000 ק"מ												
001390												
HHC												
890890												
HHC בדיקה מחמירה												
P105												
שטיפה כללית - ללא חיוב												
P110												
ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-LGMO שמן מנוע												
08880833891L												
מקורי-מצת												
9091901263												
שמן דיפרנציאל פזרקס 80W90 - פז												
Z5												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-ניקוי למרססים-												
PZ46300PB004												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
8713930100												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
0882380111												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	506339	07/01/24 10:32	07/01/24 12:06			מכונאות	73500	טיפול 75.000			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
טיפול 75.000												
עבודות												
קוד												
תאור												
טיפול 75,000 ק"מ												
001375												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-LGMO שמן מנוע												
08880833891L												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-ניקוי למרססים-												
PZ46300PB004												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
8713930100												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
8522250080												
מקורי-מגב קד ימין												
8521274010												
סוללה לשלט CR2032 - חליפי												
PR2032												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	422162	08/01/23 09:19	08/01/23 13:31			מכונאות	59931	טיפול 60.000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד												
תאור												
טיפול 60.000 ק"מ												
001361												
שטיפה כללית - ללא חיוב												
P105												
ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב												
P110												
ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה												
890988												
בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל												
890993												
איסוף והחזרת רכב												
חלפים												
קוד												
תאור												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												

1	מקורי-מסנן מזגן משופ	8713930100
1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
5	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L
1.35	שמן דיפרנציאל פזרקס 80W90 - פז	Z5
1	מקורי-מסנן אוויר	1780131170
1	מקורי-ניקוי למרססים-	PZ46300PB004

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	409385	20/03/22 11:12	20/03/22 13:22			מכונאות	45295	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1
P110	ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב	0
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0
890986	ניקוי/ החל מסנן קירור מצבר היברידי	.5
890993	בדיקת סוללה היברידי בתקופת אחריות ל	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	5
PRTB207	מקורי-חומר לניקוי מערכות דלק בנזין+LEX1	1
8713930100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	398921	21/07/21 10:22	21/07/21 14:06			מכונאות	32207	החלפת משאבת דלק			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
VGG05J31	החלפת משאבת דלק	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0400986236	מקורי-משאבת דלק	1
0400980747	מקורי-קיט אטמים למשא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	397147	13/06/21 13:42	13/06/21 15:18			מכונאות	30125	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.6
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0
P111	ביקורת קיץ - הטבה ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8713930100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	5
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
Z5	שמן דיפרנציאל פזרקס 80W90 - פז	1.35
PRTB207	מקורי-חומר לניקוי מערכות דלק בנזין+LEX1	1
PR2032	סוללה לשלט CR2032 - חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	381471	14/06/20 11:20	14/06/20 12:52			מכונאות	15688	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	1
	בוצע החזרת חישן חנייה אח' ימין למקום	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	5
PRTB207	מקורי-חומר לניקוי מערכות דלק בנזין+LEX1	1
8713930100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/06/19 08:00	30/06/19 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0

0	פתיחת דלתות בשילוב ל-P	LX18200000
0	מצלמת רוורס למסך מולטימדיה ל-IS / CT	LX19500000
0	חיישנים אחי שקועים לקסוס IS ללא עלות	LX27400000
0	קיפול מראות IS/RC	LX30200000
0	איתורן SAVE רדום ל-IS300h + .n תאונה	LX31100000