רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	339400	10/08/26 08:10	07/09/26 13:15			מכונאות	59675	PDI			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	PDI	
	טיפול 60	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60,000 ק"מ	1.8
LXPDI	ביצוע 105 בדיקות לרכב SELECT	1
890993	.בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות	.3
L3	בד' ממוחשבת- תקין	0
L3	בד' מצבר 12V- תקין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.3
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
1780124040	מקורי-מסנן אויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל	1
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
A1	עזרים לטיפול	1.7
ACR2032	חליפי-סוללה לשלט	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	339401	10/08/26 08:12	07/09/26 13:16			פחחות	59675	דלתות צד ימין קדמי + אחורי - תיקון			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	דלתות צד ימין קדמי + אחורי - תיקון	
	קישוט כנף פלסטיק אחורי ימני	

עבודות

קוד	תאור	כמות
L3	תיקון דלת קד' ימין	0
L3	תיקון דלת אח' ימין	0
L3	צבע לדלת קד' ימין	0
L3	צבע לדלת אח' ימין	0
L3	טשטוש כנף קד' ימין	0
L3	טשטוש כנף אח' ימין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	540269	07/11/25 08:47	07/11/25 11:43			מכונאות	45271	מוזמן לטיפול 45.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.3
BHOREF	בדיקת חורף ללא עלות	0
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.3
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
89745AZC04	מקורי-סוללה לשלט	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	535163	28/07/25 08:46	28/07/25 09:36			מכונאות	39321	יורד אוויר גלגל אחורי ימני לטענת לקוח			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	יורד אוויר גלגל אחורי ימני לטענת לקוח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	אחורי ימין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	525145	14/01/25 08:38	05/02/25 08:10			מכונאות	29890	טיפול 30,000 ע"ח לקסוס			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30,000 ע"ח לקסוס	
	באישור גיא וודקה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.5
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0
P110	ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב	0
X	ע"ח לקסוס מכירה באישור גיא וודקה	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.3
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
PR0882380111P	שמן DOT-4 פז -חליפי חצי ליטר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	525146	14/01/25 08:39	23/01/25 16:08			מכונאות	29890	מצלמת רוורס			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמת רוורס	

עבודות

קוד	תאור	כמות
ZGG49A1	בדיקה בלבד לרכב ללא מצלמת 360	.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	511875	24/04/24 08:35	25/04/24 08:25			מכונאות	15644	טיפול 15,000 ע"ח לקסוס			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000 ע"ח לקסוס	
	באישור מרון סרור	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	1
X	בוצע טיפול ע"ח לקסוס באישור מרון סרור	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.3
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	20/07/23 08:00	20/07/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל- P	0
LX36700000	כיול חיישנים	0
LX42500000	איתורן 7002 ללא ניתוק עלוקה עם לוח מקשים + קיפול מראותUX ו- ICAN	0
LX48800000	הארכת אחריות שנה רביעית או עד 100,000 ק"מ + 2 טיפולים	0