

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	318808	15/05/25 08:58	15/05/25 12:07			מכונאות	19230	אמנון טיפול 45 + כיוון פרונט + שטיפה			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אמנון טיפול 45 + כיוון פרונט + שטיפה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		.8								
LXMINI		בדיקת מיניליין		.08								
SLEX1		איסוף רכב מהלקוח בתוך גוש דן		0								
SLEX2		החזרת רכב ללקוח בתוך גוש דן		0								
L202		תיקון תקר צמיג אחורי ימין		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880833891L		מקורי-LGMO שמן מנוע		4.3								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
0880880132		מקורי-נוזל שמשות		1								
PZ46300PB004		מקורי-ניקי 350-למרססים-בנזין מ"ל		1								
8713958010		מקורי-מסנן מזגן משופ		1								
LX100		חומרי עזר		1								
0881480140		מקורי-פלאשינג למנוע בנזין		1								
8521276020		מקורי-מגב קדמי ימין		1								
8522242200		מקורי-מגב קדמי שמאל		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304207	23/05/24 08:32	23/05/24 11:39			מכונאות	12611	אמנון טיפול 30 + שטיפה			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		אמנון טיפול 30 + שטיפה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.5								
LXMINI		בדיקת מיניליין		.08								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880833891L		מקורי-LGMO שמן מנוע		4.3								
9091510009		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
LX002		נוזל למגבים		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
ACR2032		חליפי-סוללה לשלט		1								
PZ46300PB004		מקורי-ניקי למרססים-		1								
8713958010		מקורי-מסנן מזגן משופ		1								
LX100		חומרי עזר		1								
1780124040		מקורי-מסנן אויר		1								
0881480140		מקורי-פלאשינג למנוע בנזין		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	263670	14/08/23 16:01	14/08/23 16:03			פחחות	6124	הפרש 3% הנחת הסדר עפ"י הסכם 23.1.23			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
		הפרש 3% הנחת הסדר עפ"י הסכם 23.1.23		0								
		הנחת עיגול		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	258280	02/05/23 08:21	07/05/23 16:13			פחחות	6124	עבודות פחחות לפי דוח שמאי			true	

תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		רוסו										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
L700		עבודות פחחות לפי דוח שמאי		0								
L701		עבודות צבע לפי דוח שמאי		0								
L8		העברת אביזרים לדלת אח' ימין		0								
L706		חומרי עזר		0								
L80		ללא השתתפות עצמית- ללא מעמ		0								
חלפים												

קוד	תאור	כמות
6700379035	מקורי-דלת א י UX2019	1
7547376050	מקורי-סמל HYBRID ימי	1
7507576010	מקורי-קישוט דלת א.י	1
7576176020	מקורי-קישוט קד' לדלת	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	258283	02/05/23 08:21	07/05/23 16:13			מכונאות	6124	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	האוזנר עזרא	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	5
SLEX9	שטיפה ללא עלות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.3
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
LX002	נוזל למגבים	1
LX100	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	258284	02/05/23 08:46	07/05/23 16:16			מכונאות	6124	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס (ל)			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
XGG79A1	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס (ל)	3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/22 08:00	27/06/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
LX13500000	מקורי-טיפול 15 000 קמ/שנה ללא חיוב	0
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל- P	0
LX34500000	קיפול מראות	0
LX34900000	וו גרירה UX+ צמת חוטים	0
LX36700000	כיול חיישנים	0