

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	528496	13/03/25 08:09	23/03/25 08:35			מכונאות	25973	השבחה 105 בדיקות			true	
תלונות												
קוד		תאור				כמות						
		השבחה 105 בדיקות										
		צביעת פגוש קדמי										
		קישוט כנף אחורי ימין										
		החלפת 4 צמיגים + כיוון פרונט										
עבודות												
קוד		תאור				כמות						
X		לקסוס סלקט - 105 בדיקות				0						
חלפים												
קוד		תאור				כמות						
7560576010		מקורי-קישוט כנף אח'				1						
42607F4020		מקורי-שסתום לחץ אוויר				1						
0442333060		מקורי-ערכת אטמים חיי				1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	513128	21/05/24 08:42	21/05/24 10:11			מכונאות	20537	טיפול 45,000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 45,000										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		.8								
P110		ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב		0								
P105		שטיפה כללית - ללא חיוב		0								
X		בוצע סידור פס קישוט		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880833891L		מקורי-LGMO שמן מנוע		4.3								
9091510009		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
PZ46300PB004		מקורי-ניקוי למרססים-		1								
8713958010		מקורי-מסנן מזגן משופ		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	428104	04/05/23 08:35	04/05/23 10:11			מכונאות	14394	טיפול 30,000 ק"מ			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	ימין שבור יש צורך בהחלפה .											
	חיישן לחץ אויר בגלגל אח'											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה		1.									
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל		2.									
P110	ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב		0									
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב		0									
001330	טיפול 30,000 ק"מ		1.5									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע		4.3									
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ		1									
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5		1									
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-		1									
9091510009	מקורי-מסנן שמן		1									

[illegible]

1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
4.3	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	8713958010
1	חומר לניקוי מערכות דלק בנזין+LEX1	PRTB207

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	389222	03/12/20 14:52	03/12/20 14:55			מכונאות	56				true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	30/11/20 08:00	30/11/20 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל- P	0
LX33500000	תיכנות E-CALL	0
LX34100000	איתורן +7002 קיפול מראות	0
LX39100000	אמבטיה עם שטיח - UX250h	0