

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	551544	14/05/26 08:53	00:00			מכונאות	13061	מפולס נוזל קירור נמוך במיכל עיבוי			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	551224	11/05/26 07:52	11/05/26 16:02			מכונאות	12867	בדיקת עשן יתר ברכב			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת עשן יתר ברכב	
	בדיקת מערכת קירור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת מערכת קירור ברכב נמצא תקין	0
X	בוצע בדיקת עשן יתר מהרכב נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	543721	07/01/26 09:44	07/01/26 11:58			מכונאות	9816	מוזמן לטיפול 15,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.3
G92DH12060	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	13/01/25 08:00	13/01/25 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C267000000	רישוי 2025	0
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל-P	0
LX36700000	כיול חיישנים	0
LX39900000	איתורן מלא (פעיל+פאל רדום לגיבוי) MOBILITY ICAN+ UXF+ESLUX קיפול מראות ו-	0