

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	442126	10/06/26 14:06	15/06/26 10:41			מכונאות	47670	105 בדיקות			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		105 בדיקות										
		ניקיון שטיפה										
		פולישים מקומיים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
LXPDI		ביצוע 105 בדיקות לרכב SELECT		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
1780131131		מקורי-מסנן אוויר		1								
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1								
8524248070		מקורי-מגב שמשה א.ש		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	432525	09/11/25 10:39	13/11/25 16:17			מכונאות	42470	מוזמן לבדיקת מראה אמצעית מתנדנדת			false	
תלינות												
קוד												
תאור												
כמות												
מוזמן לבדיקת מראה אמצעית מתנדנדת												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
X												
מראה אצמעית מתנדנדת - סודר												
0												

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	430525	14/09/25 14:36	30/09/25 16:21			פחחות	39979	מוקד קדמי			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוקד קדמי											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
AV4000	עבודות פחחות		0									
AV4001	צבעות		0									
AV4003	חשמל		0									
AV4007	חיבור מחשב +בדיקה מערכתית		0									
X	כיוון פרונט קדמי		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
5312848020	מקורי-גריל תחתון שמאל		1									
5253648040	מקורי-תומך מגן שמאל		1									
5241148060	מקורי-מגן קדמי תחתון - RX350		1									
8122048060	מקורי-פנס ערפל שמאל - RX350		1									
7560248060	מקורי-קישוט כנף קד' שמאל		1									

521194D955	מקורי-מגן קדמי RX350	1
5243848040	מקורי-כיסוי שמאל למגן - RX350	1
5380248140	מקורי-כנף ק.ש-לקסוס RX	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
5380648190	מקורי-בטנה קדמית שמאל	1
8118548F71	מקורי-פנס ראשי שמאל - RX350	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10
KLIPS	קליפסים לבטנות	10

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לשינוע לקסוס באחריות - חנוך אלבק	
	24 בש	
	ריקול- 23SD-108	
	משאבת דלק לחץ גבוהה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
YGG72H1	בדיקת קוד סריאלי של משאבת הדלק באמצעות כ	2.

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע באחריות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SLEX1	איסוף רכב במסגרת אחריות	0
SLEX2	החזרת רכב במסגרת אחריות	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזומן ללקסוס - שינוע רמות חנוך אלבק 24 -	
	טיפול 30.000 - 10 אחוז להצעה באישור	
	עידן	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.7
SLEX1	איסוף רכב במסגרת אחריות	0
SLEX2	החזרה במסגרת האחריות	0
SLEX5	שטיפה פנימית+חיצונית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888084080	מקורי-שמן מנוע L5 30	1
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
8713948050	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
89745YZZ05	מקורי-סוללה לשלט	1
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי 350-למססים-בנזין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	1
SLEX1	איסוף רכב במסגרת אחריות	0
SLEX2	החזרת רכב במסגרת אחריות	0
SLEX5	שטיפה פנימית+חיצונית	0
R.T 400	טיפול ללא חיוב (מכירות)	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פהק ריקון	1

