

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 920276 | 05/03/26 14:37 | 00:00 | | | מכונאות | 93887 | השבחה | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 544146 | 13/01/26 11:37 | 13/01/26 14:53 | | | מכונאות | 90522 | טיפול 90,000 | | | true | |

| תלונות | |
|--------------|------------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 90,000 |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב |
| BHOREF | בדיקת חורף ללא עלות |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה |
| 0013105 | טיפול 90,000 ק"מ |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע |
| 8713948050 | מקורי-מסנן מזגן משופ |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 |
| 1780131131 | מקורי-מסנן אוויר |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- |
| 0880880132 | מקורי-נוזל שמשות |
| 89745AZC04 | מקורי-סוללה לשלט |
| 4351248140 | מקורי-צלחת בלם קדמית |
| 0446548220 | מקורי-רפידות בלם קדמ |
| 0494548160 | מקורי-סט פחיות לרפיד |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 532764 | 10/06/25 09:31 | 10/06/25 12:26 | | | מכונאות | 75453 | מוזמן לטיפול 75,000 | | | true | |

| תלונות | |
|--------------|--------------------------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 75,000 |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| P111 | ביקורת קיץ - הטבה ללא חיוב |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב |
| SLEX1 | איסוף רכב בתקופת אחריות ללא עלות |
| SLEX2 | החזרת רכב בתקופת אחריות ללא עלות |
| 473311 | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה |
| 001345 | טיפול 75,000 ק"מ |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע |
| 8713948050 | מקורי-מסנן מזגן משופ |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- |
| 89745AZC04 | מקורי-סוללה לשלט |
| 0446648160 | מקורי-רפידות בלם אחו |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 532777 | 10/06/25 10:32 | 12/06/25 12:43 | | | מכונאות | 75453 | 23SD-108 | | | true | |

| תלונות | |
|---------|--|
| קוד | תאור |
| | 23SD-108 |
| | משאיבת דלק לחץ גבוה |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| YGG72H1 | בדיקת קוד סריאלי של משאבת הדלק באמצעות כ |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 517775 | 18/08/24 11:41 | 18/08/24 14:43 | | | מכונאות | 59973 | טיפול 60.000 | | | true | |

| תלונות | |
|--------|--------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 60.000 |
| | איסוף רכב |

| עבודות | | |
|--------------|----------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001360 | טיפול 60,000 ק"מ | 1.8 |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב | 0 |
| P111 | ביקורת קיץ - הטבה ללא חיוב | 0 |
| SLEX1 | איסוף רכב בתקופת אחריות ללא עלות | 0 |
| SLEX2 | החזרת רכב בתקופת אחריות ללא עלות | 0 |
| X | צמיגים יבשים ושחוקים קל קדמים | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.9 |
| Z5 | שמן דיפרנציאל פזרקס 80W90 - פז | 1.35 |
| 1780131131 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| 8713948050 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 9091901276 | מקורי-מצת | 4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 505397 | 17/12/23 11:24 | 17/12/23 16:42 | | | מכונאות | 45304 | טיפול 45.000 | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 45.000 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .5 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .1 |
| X | תיקון פנצ'ר | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.9 |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| 8713948050 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 4351248140 | מקורי-צלחת בלם קדמית | 2 |
| 0446548220 | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 429189 | 23/05/23 12:08 | 23/05/23 15:17 | | | מכונאות | 30520 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|--|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | בלמים בעוד 10.000 ק"מ . יש צורך להגיע לבדיקת | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.7 |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב | 0 |
| SLEX1 | איסוף רכב בתקופת אחריות ללא עלות | 0 |
| SLEX2 | החזרת רכב בתקופת אחריות ללא עלות | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.9 |
| Z5 | שמן דיפרנציאל פזרקס 80W90 - פז | 1.35 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 8713948050 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 417450 | 19/09/22 11:58 | 19/09/22 14:02 | | | מכונאות | 14860 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

| עבודות | | |
|------------|----------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | 1 |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב | 0 |
| P111 | ביקורת קיץ - הטבה ללא חיוב | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| | | |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 4.9 | מקורי-LGMO שמן מנוע | 08880833891L |
| 1 | חומר לניקוי מערכות דלק בניזין+LEX1 | PRTB207 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 8713948050 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|-------|--------|--|
| | 415511 | 07/08/22 14:02 | 23/05/23 12:05 | | | מכונאות | 10344 | התקנת וו גרירה ע"י חברת גיל קאר | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | או גרירה ע"ח לקסוס . אלמוזנון הגר 262006437 |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | התקנת וו גרירה ע"י חברת גיל קאר |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | מקורי- וו גרירה 350 |
| 1 | | | | | | | | | | | | PW9600E010 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|------------|-------|--------|------------------------------------|
| | 412116 | 22/05/22 12:25 | 26/05/22 09:46 | | | מכונאות | 3603 | בוצע סריקת תקלות כללי ברכב + נסיעת | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | בוצע סריקת תקלות כללי ברכב + נסיעת |
| 0 | | | | | | | | | | | | מבחן ברכב ע"י אבי שירי מנהל טכני |
| 0 | | | | | | | | | | | | ארצי נמצא תקין . הוסבר ללקוחה |
| 0 | | | | | | | | | | | | רכב שוחרר . |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------------------------------|
| | 0 | 28/03/22 08:00 | 28/03/22 08:00 | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| כמות | | | | | | | | | | | | הרמת חלונות באמצעות השלט |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX17900000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | פתיחת דלתות בשילוב ל-P |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX18200000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | מדרגות צד RX ללא חיוב |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX31400000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | חישוקי 18 אינטש |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX35500000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | כיול חיישנים |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX36700000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | לוח מכונים בצבע שחור |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX37300000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | חבילת מיגון איתורן +ח.תאונה ו-ICAN |
| 0 | | | | | | | | | | | | LX39600000 |
| 0 | | | | | | | | | | | | סט 2 כיסויי עור לשלט מפתח לקסוס |
| 0 | | | | | | | | | | | | PT42000162L1 |