

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 322593 | 17/08/25 08:27 | 17/08/25 13:20 |         |           | מכונאות | 36255  | טיפול 60     |            |       | true   |            |

| תלונות       |                                   |      |
|--------------|-----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                              | כמות |
|              | טיפול 60                          |      |
|              | מנורת סח שמש לא עובדת             |      |
|              | אחריות שנה 15                     |      |
| עבודות       |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 001360       | טיפול 60,000 ק"מ                  | 1.3  |
| SCHECK       | בדיקה קצרה                        | 0    |
| LBWY15       | אחריות שנה או 15 קבוצה B עם רצף   | 0    |
| X            | יש לבוא לאחריות סוללה לפני פבואר  | 0    |
| חלפים        |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 04152YZZA1   | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע               | 4.4  |
| 8713950100   | מקורי-מסנן מזגן משופ              | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5              | 2    |
| 17801370218E | מקורי-מסנן אוויר                  | 1    |
| 0881480140   | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין         | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות                  | 1    |
| A1           | עזרים לטיפול                      | 1.7  |
| ACR2032      | חליפי-סוללה לשלט                  | 1    |
| 99132YZZBA   | מקורי-נורת פופ                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 306834 | 25/07/24 10:37 | 25/07/24 14:19 |         |           | מכונאות | 26241  | טיפול 45     |            |       | true   |            |

| תלונות       |                                   |      |
|--------------|-----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                              | כמות |
|              | טיפול 45                          |      |
| עבודות       |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ                  | 1    |
| LXMINI       | בדיקת מיניליין                    | .08  |
| חלפים        |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע               | 4.4  |
| 04152YZZA1   | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| LX002        | נוזל למגבים                       | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל | 1    |
| LX100        | חומרי עזר                         | 1    |
| 0881480140   | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין         | 1    |
| 8713950100   | מקורי-מסנן מזגן משופ              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 263397 | 09/08/23 10:43 | 09/08/23 14:05 |         |           | מכונאות | 19250  | טיפול 30,000 ק"מ |            |       | true   |            |

| עבודות       |                               |      |
|--------------|-------------------------------|------|
| קוד          | תאור                          | כמות |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ              | 1.3  |
| LXMINI       | בדיקת מיניליין                | .08  |
| SLEX9        | שטיפה ללא עלות                | 0    |
| חלפים        |                               |      |
| קוד          | תאור                          | כמות |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע           | 4.4  |
| 04152YZZA1   | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| 8713950100   | מקורי-מסנן מזגן משופ          | 1    |
| 17801370218E | מקורי-מסנן אוויר              | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5          | 2    |
| ACR2032      | חליפי-סוללה לשלט              | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-          | 1    |
| LX002        | נוזל למגבים                   | 1    |
| LM002        | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM | 1    |
| LX100        | חומרי עזר                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------|----------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 240528 | 01/05/22 | 01/05/22 |         |           | מכונאות | 9625   | טיפול 15,000 |            |       | true   |            |

|               |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
|---------------|--|--|-----------------------------|-----|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
|               |  |  |                             | ק"מ |  |  |  |  | 13:03 | 11:13 |  |  |
| <b>תלונות</b> |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>קוד</b>    |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>רונת אסתר טיילור</b>     |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>עבודות</b> |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>קוד</b>    |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>טיפול 15,000 ק"מ</b>     |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>9</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>שטיפת רכב בסיסית</b>     |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>0</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>חלפים</b>  |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>קוד</b>    |  |  |                             |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>מקורי-LGMO שמן מנוע</b>  |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>4.4</b>                  |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>מקורי-מסנן שמן</b>       |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>1</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>מקורי-אטם פקק ריקון</b>  |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>1</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>נוזל למגבים</b>          |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>1</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>מקורי-מסנן מזגן משופ</b> |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>1</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>תאור</b>   |  |  | <b>חומרי עזר</b>            |     |  |  |  |  |       |       |  |  |
| <b>כמות</b>   |  |  | <b>1</b>                    |     |  |  |  |  |       |       |  |  |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה                    | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|--------|------------|
|               | 223895 | 02/05/21<br>14:50 | 02/05/21<br>15:43          |         |           | מכונאות | 1540   | תיקון אורות אחוריים |            |        | true   |            |
| <b>עבודות</b> |        |                   |                            |         |           |         |        |                     |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>    |        |                   |                            |         |           |         |        |                     |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>   |        |                   | <b>תיקון אורות אחוריים</b> |         |           |         |        |                     |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>   |        |                   | <b>0</b>                   |         |           |         |        |                     |            |        |        |            |

| מוסך         | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה                                   | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--------------|-------|-------------------|---|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|              | 0     | 28/02/21<br>08:00 | 28/02/21<br>08:00                         |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>חלפים</b> |       |                   |   |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>קוד</b>   |       |                   |   |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>  |       |                   | <b>מקורי-טיפול 15 000 קמ/שנה ללא חיוב</b> |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>  |       |                   | <b>0</b>                                  |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>  |       |                   | <b>הרמת חלונות באמצעות השלט</b>           |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>  |       |                   | <b>0</b>                                  |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>  |       |                   | <b>פתיחת דלתות בשילוב ל-P</b>             |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>  |       |                   | <b>0</b>                                  |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>  |       |                   | <b>חבילת מיגון איתוראן + ח.תאונה</b>      |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>  |       |                   | <b>0</b>                                  |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>  |       |                   | <b>כיול חיישנים</b>                       |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>  |       |                   | <b>0</b>                                  |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>תאור</b>  |       |                   | <b>הרחבת אחריות לשנה 4</b>                |         |           |       |        |              |            |        |        |            |
| <b>כמות</b>  |       |                   | <b>0</b>                                  |         |           |       |        |              |            |        |        |            |