

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 541538 | 28/11/25 09:57 | 28/11/25 11:23 | | | מכונאות | 89155 | HHC | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | HHC | | | | | | | | | | | |
| | +מחמירה | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 89099 | חוזה HHC | 0 | | | | | | | | | | |
| 890991 | בדיקת תקינות סוללה היברידית | .2 | | | | | | | | | | |
| Z890999 | בדיקה מחמירה HHC / EVHC | .3 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------------------|------------|-------|--------|------------|
| | 852899 | 27/07/25 13:05 | 01/08/25 06:58 | | | פחחות | 83816 | תיקון רכב בליווי שמאי- דוח פוליסה | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | תיקון רכב בליווי שמאי- דוח פוליסה טל' בעל הרכב: 0559914708 מוקד אחורי ימין-לפי הצעה ראשונית 104624 בסיום צריכה לשלם לנו 2/3 מעמ + להוציא ח-נ-זמן איכות 950 -יש מכתב סוכן | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001125 | פחחות לפי שמאות | 5.37 | | | | | | | | | | |
| 001126 | צבע לפי שמאות | 10.98 | | | | | | | | | | |
| 001124 | חשמל | .25 | | | | | | | | | | |
| 001126 | איטום דלת אחורי ימין | .61 | | | | | | | | | | |
| 0011128 | ניתוק וחיבור מע' מתח גבוה ואיפוס מערכת | 1.1 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 6700378020 | מקורי-דלת אחורית ימין- NX300 משומשת | 1 | | | | | | | | | | |
| 7597778010 | מקורי-מדבקה שחורה לדלת אחורית | 1 | | | | | | | | | | |
| 7598778010 | מקורי-מדבקה שחורה לדלת אחורית | 1 | | | | | | | | | | |
| 7595378010 | מקורי-מדבקה שחורה לדלת אחורית | 1 | | | | | | | | | | |
| 7560578010 | מקורי-קישוט כנף אח' | 1 | | | | | | | | | | |
| 7506178011 | מקורי-קישוט דלת אח' ימין | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 839324 | 23/12/24 07:32 | 23/12/24 12:36 | | | מכונאות | 75897 | טיפול 75 | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | טיפול 75 | | | | | | | | | | | |
| | העברת טסט | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| X | טיפול 75,000 | 2 | | | | | | | | | | |
| 001111 | העברת מבחן רישוי | .5 | | | | | | | | | | |
| X | אגרת רישוי | 1 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.9 | | | | | | | | | | |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרסטים- | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 818616 | 31/01/24 07:33 | 31/01/24 09:19 | | | מכונאות | 60614 | טיפול 60 | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | טיפול 60 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| X | טיפול 60,000 ק"מ | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.9 | | | | | | | | | | |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------|
| 1 | מקורי-ניקוי למרססים- | PZ46300PB004 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 87139YZZ30 |
| 1 | מקורי-מסנן אוויר | 17801370218E |
| 1 | גלון 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות | AV88 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 703671 | 18/01/23 09:29 | 18/01/23 14:24 | | | מכונאות | 44840 | בדיקת מצבר | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | נ.שרות-עינב | |
| | עינב/יקיר | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 45,000 ק"מ | 1.5 |
| 2 | בדיקת קליפסים לשטיח נהג | 0 |
| 00122 | בדיקת מצבר | 0 |
| 00102 | נקוי מסנן אוויר למצבר היברידי | .2 |
| | דרוש החלפת 4 צמיגים - אין אישור לקוח | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.9 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| AV87 | מסנן מים למתיזים | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 406991 | 26/01/22 12:37 | 26/01/22 14:15 | | | מכונאות | 30321 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

| עבודות | | |
|--------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב | 0 |
| P110 | ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב | 0 |
| 890993 | בדיקת סוללה היברידיית בתקופת אחריות ל | .2 |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.9 |
| 8713950100 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| PRTB207 | מקורי-חומר לניקוי מערכות דלק במזין+LEX1 | 1 |
| PR2032 | סוללה לשלט CR2032 - חליפי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 391883 | 03/02/21 11:29 | 03/02/21 13:30 | | | מכונאות | 15303 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

| עבודות | | |
|--------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |
| P110 | ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב | 0 |
| P105 | שטיפה כללית - ללא חיוב | 0 |
| 890993 | בדיקת סוללה היברידיית בתקופת אחריות ל | .2 |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.9 |
| PRTB207 | מקורי-חומר לניקוי מערכות דלק במזין+LEX1 | 1 |
| 8713950100 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 29/12/19 08:00 | 29/12/19 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | | |
|--------------|---------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| LX17900000 | הרמת חלונות באמצעות השלט | 0 |
| LX18200000 | פתיחת דלתות בשילוב ל-P | 0 |
| LX30900000 | חבילת מיגון איתוראן + ח.תאונה | 0 |
| PT42000162L1 | סט 2 כיסויי עור לשלט מפתח לקסוס | 0 |