

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334847	07/05/26 13:53	10/05/26 08:04			מכונאות	23523	ריקול חישני חניה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-108 ריקול חישני חניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG61C1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת חיישני חניה	8.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	323361	03/09/25 08:23	03/09/25 10:01			מכונאות	17001	אמנון טיפול 30 + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אמנון טיפול 30 + בד' לחץ אוויר + שטיפה	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.4
LXMINI	בדיקת מיניליין	.08
SLEX9	שטיפה ללא עלות	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
A1	עזרים לטיפול	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313735	14/01/25 14:35	23/01/25 09:04			פחחות	12290	פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פחחות	
	הסדר פוליסה	
	מוקד נזק קד' שמ'	
	רכב חלופי	
	בד' משטח טעינה לא עובד	

עבודות		קוד
תאור	כמות	
עבודות פחחות	0	X
עבודות צבע	0	X
עבודות חשמל	0	X
עבודות רפדות	0	X
מיגון דלת קד' שמ'	0	X
ניתוק וחיבור סוללת מתח גבוה	0	X
קליפסים ואביזרי עזר	0	X
השתתפות עצמית של 4000 ש"ח	0	X
מצורף אישור ר"ח שהרכב אינו מתקזז במע"מ	0	X

חלפים		
קוד	תאור	כמות
5380278020	מקורי-כנף ק.ש-לקסוס	1
7560278040	מקורי-קישוט כנף ק.ש	1
6700278050	מקורי-דלת ק.ש - 2022	1
7592278020	מקורי-מדבקה שחורה דל	1
7598678020	מקורי-מדבקה לדלת שמא	1
7596678020	מקורי-מדבקה לדלת שמא	1
9026904051	מקורי-ניסים למסגרת נ	10
7575678020	מקורי-קישוט דלת	1
7507478020	מקורי-קישוט תחתון דל	1
6781178010C1	מקורי-ספוגית לדלת קד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	313990	14/01/25 15:09	23/02/25 09:22			מכונאות	12290	תיקון תקר בגלגל אח' ימ'			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תקר בגלגל אח' ימ'	
	ע"ח מוסך	
	הלקוח לא מסכים לשלם כי הרכב הגיע ללא תקר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

