

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                            | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|----------------|------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 441189 | 07/05/25 09:53 | 07/05/25 12:30                     |         |           | מכונאות | 20996  | שינוע- טיפול 45,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| תלונות       |        |                |                                    |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| קוד          |        |                | תאור                               |         |           | כמות    |        |                         |            |        |          |            |
|              |        |                | שינוע- טיפול 45,000 ק"מ            |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
|              |        |                | פחחות- הצעת מחיר לתיקון מכה מאחורה |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| עבודות       |        |                |                                    |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| קוד          |        |                | תאור                               |         |           | כמות    |        |                         |            |        |          |            |
| 001345       |        |                | טיפול 45,000 ק"מ                   |         |           | 1.2     |        |                         |            |        |          |            |
| SINL         |        |                | איסוף רכב מבית הלקוח               |         |           | 0       |        |                         |            |        |          |            |
| SIN2L        |        |                | חזרת רכב לבית הלקוח                |         |           | 0       |        |                         |            |        |          |            |
| 666          |        |                | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין       |         |           | 0       |        |                         |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                |                                    |         |           |         |        |                         |            |        |          |            |
| קוד          |        |                | תאור                               |         |           | כמות    |        |                         |            |        |          |            |
| 9008043037   |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון                |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| 08880833891L |        |                | מקורי-LGMO שמן מנוע                |         |           | 4.5     |        |                         |            |        |          |            |
| 8713958010   |        |                | מקורי-מסנן מזגן משופ               |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| PZ46300PB004 |        |                | מקורי-ניקוי למרססים-               |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| 0881480140   |        |                | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין          |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| AVHE         |        |                | חומרי עזר                          |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| Z56          |        |                | נזל שמשות                          |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| 90915YZZM3   |        |                | מקורי-מסנן שמן                     |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |
| AVCR2032     |        |                | סוללה לשלט CR2032                  |         |           | 1       |        |                         |            |        |          |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 441191 | 07/05/25 09:56 | 07/05/25 16:22                    |         |           | מכונאות | 20996  | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                |                                   |         |           |         |        |                                   |            |        |          |            |
| קוד     |        |                | תאור                              |         |           | כמות    |        |                                   |            |        |          |            |
|         |        |                | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |         |           |         |        |                                   |            |        |          |            |
| עבודות  |        |                |                                   |         |           |         |        |                                   |            |        |          |            |
| קוד     |        |                | תאור                              |         |           | כמות    |        |                                   |            |        |          |            |
| ZGG47A1 |        |                | עדכון תוכנה למצלמת TSS            |         |           | .8      |        |                                   |            |        |          |            |

| מוסך         | כרטיס                        | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 424649                       | 28/05/24 07:41 | 28/05/24 10:13 |         |           | מכונאות | 16065  | שינוע-טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| תלונות       |                              |                |                |         |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| קוד          | תאור                         |                |                | כמות    |           |         |        |                        |            |        |          |            |
|              | שינוע-טיפול 30,000 ק"מ       |                |                |         |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| עבודות       |                              |                |                |         |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| קוד          | תאור                         |                |                | כמות    |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ             |                |                | 1.4     |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| SLEX1        | איסוף בתוך גוש דן            |                |                | 0       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| SLEX2        | החזרה בתוך בגוש דן           |                |                | 0       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 666          | בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין |                |                | 0       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| חלפים        |                              |                |                |         |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| קוד          | תאור                         |                |                | כמות    |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE          |                |                | 4.5     |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 9091510009   | מקורי-מסנן שמן               |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון          |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5         |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| 8713958010   | מקורי-מסנן מזגן משופ         |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| AVHE         | חומרי עזר                    |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-         |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |
| Z56          | נוזל שמשות                   |                |                | 1       |           |         |        |                        |            |        |          |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה                           | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס                           | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 424650 | 28/05/24 07:42                    | 29/05/24 15:51 |         |                                     | מכונאות | 16065  | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                                   |                |         |                                     |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד     |        | תאור                              |                |         | כמות                                |         |        |                                     |            |        |          |            |
|         |        |                                   |                |         | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) |         |        |                                     |            |        |          |            |
| עבודות  |        |                                   |                |         |                                     |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד     |        | תאור                              |                |         | כמות                                |         |        |                                     |            |        |          |            |
| XGG95D1 |        | לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS |                |         | 1                                   |         |        |                                     |            |        |          |            |

| מוסך                 | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש" | מהות תיקן |
|----------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|
|                      | 401653 | 21/02/23<br>09:57 | 21/02/23<br>13:01 |         |           | מכונאות | 6743   | טיפול 15     |            |        | true      |           |
| <b>תלונות</b>        |        |                   |                   |         |           |         |        |              |            |        |           |           |
| <b>קוד תאור כמות</b> |        |                   |                   |         |           |         |        |              |            |        |           |           |

|               |                      |             |
|---------------|----------------------|-------------|
|               | טיפול 15             |             |
| <b>עבודות</b> |                      |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>          | <b>כמות</b> |
| 001315        | טיפול 15,000         | 1           |
| SLEX1         | איסוף בתוך גוש דן    | 0           |
| SLEX2         | החזרה בתוך בגוש דן   | 0           |
| <b>חלפים</b>  |                      |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>          | <b>כמות</b> |
| 08880833891L  | מקורי-LGMO שמן מנוע  | 4.5         |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1           |
| 9091510009    | מקורי-מסנן שמן       | 1           |
| 8713958010    | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1           |
| PZ46300PB004  | מקורי-ניקוי למרססים- | 1           |
| Z56           | נוזל שמשות           | 1           |
| AVHE          | חומרי עזר            | 1           |

|          |                                          |      |
|----------|------------------------------------------|------|
| תלונות   |                                          |      |
| קוד      | תאור                                     | כמות |
|          | עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים (לאחר מסיר |      |
| עבודות   |                                          |      |
| קוד      | תאור                                     | כמות |
| XGG22A11 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים            | 1    |

| תלונות  |                                          |      |
|---------|------------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                     | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרת LTA (לאחר מסירה) |      |
| עבודות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
| XGG51A1 | עדכון תוכנה של מצלמת TSS                 | 9    |

|        |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| תלונות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
|        | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM        |      |
| עבודות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
| XGG80A | בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס | 2.   |

| עבודות     |                                      |      |
|------------|--------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| L700       | עבודות פחחות לפי דוח שמאי            | 0    |
| L701       | עבודות צבע לפי דוח שמאי              | 0    |
| L8         | חומרי עזר                            | 0    |
| L8         | קישוט דלת אח'                        | 0    |
| L80        | ללא השתתפות עצמית                    | 0    |
| L81        | שולם קיזוז מע"מ 2/3 1590 ש"ח בקבלה מ | 0    |
|            | 202671                               | 0    |
| חלפים      |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 6700378040 | מקור-דלת אח.ימין                     | 1    |
| 7597778020 | מקורי מדבקה לדלת א..                 | 1    |
| 7598778020 | מקורי מדבקה לדלת א..                 | 1    |
| 7595378020 | מקורי מדבקה לדלת א..                 | 1    |

