

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	333568	13/04/26 07:40	27/04/26 10:54			מכונאות	17998	24SD-065 מצלמת רוורס			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												24SD-065 מצלמת רוורס
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												בדיקה והחלפת מצלמה קדמית ואחורית
ZGG49M71												כמות 2.3
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												מקורי-מכלול מצלמה
0400365648												כמות 1
												מקורי-מכלול מצלמה
0400362348												כמות 1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	333570	13/04/26 07:41	27/04/26 11:02			מכונאות	17998	שכפול מפתח קומפלט			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												שכפול מפתח קומפלט
												קודנית לא עובדת
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												סידור קודנית ע"י גיל קאר- ללא חיוב
L3												כמות 0
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												מקורי-נתיך
9098208310												כמות 1
												מקורי-מפתח גלם
6951533150												כמות 1
												מקורי-שלט משדר
8990H48221												כמות 1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	331810	04/03/26 10:24	08/03/26 10:34			מכונאות	17997	PDI			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												PDI
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												ביצוע 105 בדיקות לרכב SELECT
LXPDI												כמות 1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	331405	23/02/26 09:54	23/02/26 11:17			מכונאות	17997	24SD-065 מצלמת רוורס			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												24SD-065 מצלמת רוורס
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												יש צורך בהחלפת מצלמה קדמית + אחורית
X												כמות 0
												(ריקול)
X												כמות 0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	331407	23/02/26 09:56	26/02/26 10:11			מכונאות	17997	25SD-108 עדכון בקרת חיישני חניה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												25SD-108 עדכון בקרת חיישני חניה
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												עדכון תוכנה ליחידת בקרת חיישני חניה
5GG61C1												כמות .8

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319167	23/05/25 09:30	25/05/25 13:03			מכונאות	16896	ט+שטיפה			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												ט+שטיפה
												1/2
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												טיפול 15,000 ק"מ
001315												כמות 1
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												<b>תאור</b>
												מקורי-LGMO שמן מנוע
08880833891L												כמות 4.5

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן מזגן	8713976020

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319168	23/05/25 09:31	26/05/25 14:30			מכונאות	16896	24SD-065			false	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	24SD-065
	מצלמת רוורס
	2/2

עבודות	
קוד	תאור
L8	בוצע בדיקה לריקול מצלמת רוורס, נמצא כי יש צורך בהחלפת מצלמה קד+אח'. בוצע הזמנה של המצלמות. לקוח יתואם בהמשך.
L8	0
L8	0
L8	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307216	05/08/24 06:51	05/09/24 10:23			פחחות	4717	תיקון תאונה לפי דוח שמאי אייל נרקיס			true	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי אייל נרקיס רכב מובילטי נזק במראה

עבודות	
קוד	תאור
752121	פ"ה מראה חיצונית שמ' צביעת כיסוי מראה
X	0
X	0

חלפים	
קוד	תאור
8794048E00	מקורי-מראה חיצונית שמאל
8794548080A0	מקורי כיסוי מראה שמאל
	1
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304135	22/05/24 08:37	14/07/24 09:25			פחחות	477	תיקון לפי דוח שמאי- צד ימ' דוח			true	

תלונות	
קוד	תאור
	כמות
	תיקון לפי דוח שמאי- צד ימ' מובילטי

עבודות	
קוד	תאור
X	פחחות
X	צבע
X	שיפוץ מגן
X	חשמל
X	פ/ה חיישנים
X	חומרי עזר
X	0
X	0
X	0
X	0

חלפים	
קוד	תאור
5381148240	מקורי-כנף קדמית ימין
5253548060	מקורי-תומך מגן ימין קדמי
7560148902	מקורי-קישוט כנף קד' ימין
8520748140	מקורי-מנוע מתיז פנס ימין
	1
	1
	1
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/04/24 08:00	30/04/24 08:00									

חלפים	
קוד	תאור
C212000000	טופס החתמת לקוח לKosco- רכב עם מפתח אחד חכם
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל-P
LX32500000	מובילטי חבילת פרמיום (ביטוחים, טיפולים, אגרות, שינוע, צמיגים)
LX36700000	כיול חיישנים
LX39800000	איתרון מלא (פעיל+פאל רדום לגיבוי) MOBILITY ו- ICAN
LX50600000	הטבה - מקורי - מדרגות צד RX
	0
	0
	0
	0