

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 335743 | 28/05/26 09:02 | 00:00 | | | מכונאות | 38967 | 25SD-108 עדכון תוכנה | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 335744 | 28/05/26 09:03 | 00:00 | | | מכונאות | 38967 | PDI | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|-------|--------|--|------------|--------|------------|------------|
| | 335746 | 28/05/26 09:04 | 00:00 | | | פחחות | 38967 | דלת אח' ימין+קישוט כנף לבן אח' ימין+ | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 324205 | 28/09/25 08:16 | 09/10/25 10:57 | | | מכונאות | 28469 | רעשים מכיוון הגלגלים | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|--|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | רעשים מכיוון הגלגלים לא לשטוף את הרכב | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 434601 | גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה | 1.6 |
| 434601 | גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה | 1.6 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 4341048221 | מקורי-ציריה קדמית ימין | 1 |
| 4342048191 | מקורי-ציריה קדמית שמאל | 1 |
| 9017722001 | מקורי-אום חד פעמי לנ | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 323490 | 07/09/25 07:57 | 08/09/25 08:41 | | | מכונאות | 27148 | שי- טיפול 30 | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | שי- טיפול 30 לסירוגין מצלמה קד' נדלקת בנסיעה במהירות גבוהה רעש בנסיעה איטית מכיוון הגלגלים ללא שטיפה | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.5 |
| X | בוצעה סריקת תקלות + שמירה | 0 |
| X | קיים ברכב תאונה במגן קד' לרכב | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.5 |
| 8713976020 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל | 1 |
| 0880880132 | מקורי-נוזל שמשות | 1 |
| G92DH48020 | מקורי - מסנן אוויר למצבר היברידי | 1 |
| A1 | עזרים לטיפול | 1.7 |
| ACR2032 | חליפי-סוללה לשלט | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 323491 | 07/09/25 07:59 | 08/09/25 11:28 | | | מכונאות | 27148 | 24SD-065מצלמת רורס מת רורס | | | true | |

| תלונות | | |
|---------|------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | 24SD-065מצלמת רורס | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| ZGG49F1 | בדיקה בלבד לרכב עם מצלמת 360 | .6 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 323587 | 07/09/25 11:17 | 08/09/25 11:20 | | | מכונאות | 27148 | אומים | | | false | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | | |
| | | אומים | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | | |
| | | נפתח בטעות | | 0 | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
| | 312609 | 19/12/24 14:10 | 22/12/24 14:28 | | | מכונאות | 15219 | שי - טיפול + 15 שטיפה | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| | | שי - טיפול + 15 שטיפה | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| 001315 | | טיפול 15,000 ק"מ | | 1 | | | | | | | |
| LXMINI | | בדיקת מיניליין | | .08 | | | | | | | |
| L300 | | בדיקת חורף | | 0 | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| 08880833891L | | מקורי-LGMO שמן מנוע | | 4.5 | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | | מקורי-מסנן שמן | | 1 | | | | | | | |
| 9008043037 | | מקורי-אטם פקק ריקון | | 1 | | | | | | | |
| ACR2032 | | חליפי-סוללה לשלט | | 1 | | | | | | | |
| PZ46300PB004 | | מקורי-ניקי 350-למרססים-בנזין מ"ל | | 1 | | | | | | | |
| LX100 | | חומרי עזר | | 1 | | | | | | | |
| 8713976020 | | מקורי-מסנן מזגן | | 1 | | | | | | | |
| 0881480140 | | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין | | 1 | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 29/02/24 08:00 | 29/02/24 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| C212000000 | | טופס החתמת לקוח לקסוס- רכב עם מפתח אחד חכם | | 0 | | | | | | | |
| LX17900000 | | הרמת חלונות באמצעות השלט | | 0 | | | | | | | |
| LX18200000 | | פתיחת דלתות בשילוב ל- P | | 0 | | | | | | | |
| LX36700000 | | כיול חיישנים | | 0 | | | | | | | |
| LX39600000 | | חבילת מיגון איתורן + ח.תאונה ו-ICAN | | 0 | | | | | | | |
| LX42400000 | | עמדת טעינה EMH1 + התקנה בסיסית EVEDGE | | 0 | | | | | | | |
| LX47100000 | | חבילת אחסון RX (רשת אנכית) | | 0 | | | | | | | |
| LX47200000 | | חבילת אחסון RX (רשת אופקית) | | 0 | | | | | | | |
| LX48800000 | | הארכת אחריות שנה רביעית או עד 100,000 ק"מ + 2 טיפולים | | 0 | | | | | | | |
| LX49700000 | | מקורי - סט שטיחי גומי RX | | 0 | | | | | | | |
| LX49800000 | | מקורי - ערכת עזרה ראשונה לקסוס | | 0 | | | | | | | |
| LX50600000 | | הטבה - מקורי - מדרגות צד RX | | 0 | | | | | | | |
| LX51600000 | | מקורי - או גרירה RX NG23(עם ניתוק חישן פתיחת תא המטען ברגל) | | 0 | | | | | | | |
| LX66300000 | | גגון לגג פנורמי RX | | 0 | | | | | | | |
| LX82000000 | | פאל נוסף | | 0 | | | | | | | |
| PW21048005 | | סט שטיחי עור RX NG23 | | 0 | | | | | | | |