

**רשימת עובדים וטיפולים**

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326073	13/11/25 09:13	25/11/25 07:57			מכונאות	84818	לקוח מלין על רעש מכה מגלגל אחורי ימין			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	לקוח מלין על רעש מכה מגלגל אחורי ימין											
	נבדק שלומי פעם קודמת, יש להחליף תושבת											
	דפרנציאל, חלק במחסן, באחריות יצרן											
	T1, T2, מק"ט, תמונות חזית, חלק, לוח שעונים											
	עם תאריך ושעה. שטיפה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
42299	פ/ה תותב לסרן אחורי	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
4165142150	מקורי-כרית לדפרנציאל	1										
9011914186	מקורי-בורג לכרית תומך דיפרנציא	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	324449	05/10/25 11:40	05/10/25 11:42			מכונאות	81271	רעש של מכה מאיזור גלגל אחורי ימין			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רעש של מכה מאיזור גלגל אחורי ימין											
	בנסיעה לאחור											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	הוזמן תושבת דפרנציאל	0										
X	נבחן על ידי שלומי	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	321024	10/07/25 17:03	12/08/25 11:59			מכונאות	75457	רעש מהציריות			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	רעש מהציריות											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
434601	גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה	1.6										
434601	גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה	.7										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
4342048191	מקורי-ציריה קדמית שמאל	1										
4341048220	מקורי-ציריה קד' ימין	1										
9017722001	מקורי-אום חד פעמי לנ	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	320322	25/06/25 09:11	25/06/25 14:06			מכונאות	74865	מוזמן לטיפול 75 ק"מ			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן לטיפול 75 ק"מ											
	רעשים בגלגל בצד שמאל במהירות איטית מאוד											
	רכב חלופי											
	כיוון פרונט											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.7										
L503	כיוון פרונט	.78										
X	בוצע נסיעת מבחן עם לקוח, לא נמצא רעש	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5										
8713976020	מקורי-מסנן מזגן	1										
7710342120	מקורי-מסנן דלק	1										
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין	1										
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל	1										
ACR2032	חליפי-סוללה לשלט	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	true			מוזמן לטיפול 60 + המשך בדיקת רעשים	59424	מכונאות			25/12/24 09:32	15/12/24 08:42	312320	
--	------	--	--	------------------------------------	-------	---------	--	--	----------------	----------------	--------	--

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 60 + המשך בדיקת רעשים (חובה לעדכן את שלומי בנוסחה ברכב כשהלקוח מגיע !!!) + בדיקת קרע במושב נהג חליפי ללא עלות מרכב דומה ככל הניתן. לתומר בלבד!

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.5
LXMINI	בדיקת מיניליין	.08
SLEX9	שטיפה ללא עלות	0
SLEX7	חלופי שכור ללקוח(מחיר ליום או חלקו)	0
L202	תיקון תקר צמיג ימין אחורי	0
X	בוצע יישור מגן סחית לאגזוז קד'	0
X	בוצעה נסיעת מבין שלומי + שחר לא קיים רעש	0
X	תיקון קרע בדופן ימין	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקי 350-למרססים-בנזין מ"ל	1
LX100	חומרי עזר	1
8713976020	מקורי-מסנן מזגן	1
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין	1
LX15	נוזל בלם DOT4	2
G92DH48020	מקורי - מסנן אוויר למצבר היברידי	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	312324	15/12/24 08:52	24/12/24 14:30			מכונאות	59424	תיקון קרע בדופן ימין ע"ח מרכז שירות			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון קרע בדופן ימין ע"ח מרכז שירות באישור שלומי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	311173	18/11/24 10:05	19/11/24 09:08			מכונאות	57588	מוזמן להחלפת 4 פנים לקליפרים תחת			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן להחלפת 4 פנים לקליפרים תחת אחריות יצרן + חליפי ללא עלות + בדיקת קרע בקונסולה אמצעית מצד ימין + בדיקת קרע בדופן אמצע+ מילוי מים בוישרים ללא עלות !!! באישור תומר + שטיפה

עבודות		
קוד	תאור	כמות
47399	החלפת פנים	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
4771548200	מקורי-פין לקליפר	2
4771448200	מקורי-פין לקליפר	2
4776948150	מקורי-תותב לקליפר קד	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	309806	13/10/24 09:12	07/11/24 07:25			מכונאות	56026	מוזמן לרעשים בגלגל שמאל + רכב חליפי			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לרעשים בגלגל שמאל + רכב חליפי שטיפה הלקוח היה בבדיקה של טארק לפני סוף שבוע ש שעבר ותאם תור לעכשיו.

עבודות		
קוד	תאור	כמות
434211	ציר יד הסרן (עבור בלמי דיסק) (צד אחד) פ+	1.7
434211	ציר יד הסרן (עבור בלמי דיסק) (צד אחד) פ+	.7

חלפים		
קוד	תאור	כמות
4355048040	מקורי נבה קדמית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307983	22/08/24 11:40	25/08/24 09:50			פחחות	50904	נפתח מחדש במקום כרטיס 306078			true	

**תלונות**

קוד	תאור	כמות
	נפתח מחדש במקום כרטיס 306078	
	רק עבור הלקוח כדי שיוכל להתקזז במעמ	
	שונה לשם החברה	
	הראל טעה ופתח הכרטיס על שמו של הלקוח	
	במקום ע"ש החברה	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
X	עבודות פחחות	0
X	עבודות צבע	0
X	עבודות חשמל	0
X	פונה חיישנים+מצלמה	0
X	תיקון קצר בצמת חוטים	0
X	כיול חיישן בלימה אוטונומי	0
X	בולם זעזועים למגן קדמי RX	0
X	קליפסים ואביזרי עזר	0
X	השתתפות עצמית 1150 ש"ח	0
X	2/3 מעמ = 4254 ש"ח	0

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
521194D984	מקורי-מגן קדמי	1
5310148B70	מקורי-גריל קדמי	1
8121012240	מקורי-פנס ערפל ימין	1
5144148170	מקורי-כיסוי תחתון למנוע	1
5253548060	מקורי-תומך מגן ימין קדמי	1
5380548210	מקורי ביטנה קדמית ימין	1
5385148100	מקורי-רפידה לבטנה קדמית ימין	1
7560148902	מקורי-קישוט כנף קד' ימין	1
5142048050	מקורי תחתון למנוע	1
5241148080	מקורי-מגן קדמי תחתון - RX350	1
5211248903	מקורי-כיסוי במגן קד' ימין	1
5212748230	מקורי-כיסוי במגן קד' ימין	1
5312548060	מקורי-קישוט לגריל	1
5312348150	מקורי-קישוט לגריל	1
5212848200	מקורי-כיסוי שמאל למגן קדמי	1
5211348902	מקורי-כיסוי במגן קד' שמאל	1
5261148250	מקורי-בולם זעזועים למגן	1
1669125140	מקורי-מוביל אויר ימין	1
5212648130	מקורי-תומך לפנס ערפל שמאל	1
5212548130	מקורי-תומך לפנס ערפל ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	306078	08/07/24 14:01	17/07/24 11:26			פחחות	47877	תיקון תאונה לפי דוח שמאי אורי נוי			true	

**תלונות**

קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי אורי נוי	
	נזק קדמי	
	תביעה לפוליסה (הסדר)	
	AIG	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
L700	עבודות פחחות	0
L700	עבודות צבע	0
L700	עבודות חשמל	0
L700	פונה חיישנים+מצלמה	0
L700	תיקון קצר בצמת חוטים	0
L700	כיול חיישן בלימה אוטונומי	0
L700	בולם זעזועים למגן קד' RX	0
L700	קליפסים ואביזרי עזר	0
X	השתתפות עצמית 1150 ש"ח	0
X	2/3 מעמ = 4,254 ש"ח	0

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
521194D984	מקורי-מגן קדמי	1
5310148B70	מקורי-גריל קדמי	1
8121012240	מקורי-פנס ערפל ימין	1
5144148170	מקורי-כיסוי תחתון למנוע	1
5253548060	מקורי-תומך מגן ימין קדמי	1
5380548210	מקורי ביטנה קדמית ימין	1
5385148100	מקורי-רפידה לבטנה קדמית ימין	1
7560148902	מקורי-קישוט כנף קד' ימין	1

1	מקורי תחתון למנוע	5142048050
1	מקורי-מגן קדמי תחתון - RX350	5241148080
1	מקורי-כיסוי במגן קד' ימין	5211248903
1	מקורי-כיסוי במגן קד' ימין	5212748230
1	מקורי-קישוט לגריל	5312548060
1	מקורי-קישוט לגריל	5312348150
1	מקורי-כיסוי שמאל למגן קדמי	5212848200
1	מקורי-כיסוי במגן קד' שמאל	5211348902
1	מקורי-בולם זעזועים למגן	5261148250
1	מקורי-מוביל אויר ימין	1669125140
1	מקורי-תומך לפנס ערפל שמאל	5212648130
1	מקורי-תומך לפנס ערפל ימין	5212548130

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	307980	08/07/24 11:26	22/08/24 11:26			מכונאות	47877	תיקון תאונה לפי דוח שמאי אורי נוי			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי אורי נוי
	נזק קדמי
	תביעה לפוליסה (הסדר)
	AIG

עבודות	
קוד	תאור
L700	עבודות פחחות
L700	עבודות צבע
L700	עבודות חשמל
L700	פ"ה חיישנים+מצלמה
L700	תיקון קצר בצמת חוטים
L700	כיול חיישן בלימה אוטונומי
L700	בולם זעזועים למגן קד RX
L700	קליפסים ואביזרי עזר
X	השתתפות עצמית 1150 ש"ח
X	2/3 מעמ = 4,254 ש"ח

חלפים	
קוד	תאור
521194D984	מקורי-מגן קדמי
5310148B70	מקורי-גריל קדמי
8121012240	מקורי-פנס ערפל ימין
5144148170	מקורי-כיסוי תחתון למנוע
5253548060	מקורי-תומך מגן ימין קדמי
5380548210	מקורי ביטנה קדמית ימין
5385148100	מקורי-רפידה לבטנה קדמית ימין
7560148902	מקורי-קישוט כנף קד' ימין
5142048050	מקורי תחתון למנוע
5241148080	מקורי-מגן קדמי תחתון - RX350
5211248903	מקורי-כיסוי במגן קד' ימין
5212748230	מקורי-כיסוי במגן קד' ימין
5312548060	מקורי-קישוט לגריל
5312348150	מקורי-קישוט לגריל
5212848200	מקורי-כיסוי שמאל למגן קדמי
5211348902	מקורי-כיסוי במגן קד' שמאל
5261148250	מקורי-בולם זעזועים למגן
1669125140	מקורי-מוביל אויר ימין
5212648130	מקורי-תומך לפנס ערפל שמאל
5212548130	מקורי-תומך לפנס ערפל ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304999	13/06/24 09:59	14/06/24 09:28			מכונאות	45215	שי טיפול + 45 מינליין + שטיפה			true	

תלונות	
קוד	תאור
	שי טיפול + 45 מינליין + שטיפה

עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
LXMINI	בדיקת מינליין

חלפים	
קוד	תאור
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
9091510009	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
ACR2032	חליפי-סוללה לשלט
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-
LX100	חומרי עזר
8713976020	מקורי-מסנן מזגן
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	270139	15/01/24 08:58	15/01/24 11:09			מכונאות	30040	טיפול 30,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.5										
LXMINI	בדיקת מיניליין	.08										
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.2										
	בוצע בד' רעשים+נסיעת מבחן- תקין	0										
	מגבים- תקין	0										
SLEX9	שטיפה ללא עלות	0										
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור	כמות										
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5										
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
8713976020	מקורי-מסנן מזגן	1										
ACR2032	חליפי-סוללה לשלט	1										
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1										
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM	1										
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור	כמות										
L5	התקנת או גרירה נשלף	0										
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור	כמות										
PW5D048562	מקורי-צמה לוו גרירה RX NG23	1										
PW96048001	מקורי-וו גרירה RX NG23	1										
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור	כמות										
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8										
LXMINI	בדיקת מיניליין	.08										
LAPP	ללקוח יש אפליקציה	0										
SLEX9	שטיפה ללא עלות	0										
SLEX7	חלופי שכור ללקוח ליום שלם	0										
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור	כמות										
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5										
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
8713976020	מקורי-מסנן מזגן	1										
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1										
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM	1										
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור	כמות										
YHG14A1	מסירת מפתח חכם ללקוח	.3										
<b>חלפים</b>												
קוד	תאור	כמות										
0400299167	מקורי-מפתח אלקטרוני	1										
<b>עבודות</b>												
קוד	תאור	כמות										
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0										
C212000000	טופס החתמת לקוח לקסוס- רכב עם מפתח אחד חכם	0										
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0										
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל-P	0										
LX36700000	כיול היישנים	0										
LX39600000	חבילת מיגון איתורן +ח.תאונה ו-ICAN	0										
LX41700000	הארכת אחריות לשנה רביעית או עד 100,000 ק"מ	0										
LX50500000	מצלמת דרך קדמית + אחורית עם כרטיס זיכרון	0										

