

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 332862 | 24/03/26 15:11 | 24/03/26 15:39 |         |           | מכונאות | 145000 | ניב HHC      |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ניב HHC                               |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HHC/EVHC                              |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | חוזה HHC בתום תקופת האחריות           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תקף לשנה או 15,000 ק"מ המוקדם מביניהם |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890990                                |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 328944 | 08/01/26 09:21 | 08/01/26 14:32 |         |           | מכונאות | 136394 | אמנון טיפול 135 + HHC + שטיפה |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | אמנון טיפול 135 + HHC + שטיפה        |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טיפול 135,000 ק"מ                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בדיקת מיניליין                       |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בדיקת חורף                           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | שטיפה ללא עלות                       |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | יש לנסוע 500 ק"מ להמשך אחריות לסוללה |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ההברידית עקב איפוס תקלות             |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | רכב חליפי ליום (כולל לילה)           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SLEX4                                |
| חלפים  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן שמן                       |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90915YZZM3                           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-אטם פקק ריקון                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9008043037                           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-LGMO שמן מנוע                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08880833891L                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן מזגן משופ                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8713958010                           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן אויר למצב                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G92DH42010                           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PZ46300PB004                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-נוזל שמשות                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0880880132                           |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7                                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | עזרים לטיפול                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A1                                   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                    |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | חליפי-סוללה לשלט                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACR2032                              |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 328945 | 08/01/26 09:23 | 15/01/26 10:46 |         |           | מכונאות | 136394 | 25SD-108 עדכון לחיישני חניה |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25SD-108 עדכון לחיישני חניה              |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + לבדוק עדכון זמין במולטימדיה יש ניתוקים |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בקאר פליי                                |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                                     |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8                                      |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | עדכון תוכנה ליחידת בקרת חיישני חניה      |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5GG61C1                                  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 321525 | 22/07/25 15:03 | 23/07/25 10:17 |         |           | פחחות | 120768 | נזק צד שמאל קדמי |            |       | true   |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | נזק צד שמאל קדמי             |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | שמאי מטפל אפרתי שמאים        |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ב.ישר פוליסה                 |
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | עבודות פחחות                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | עבודות צבע                   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | עבודות חשמל                  |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | פונה חיישנים                 |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | קליפסים                      |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לקוח משלם ה"ע 995 ש"ח        |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | לקוח משלם 2/3 מע"מ=4,798 ש"ח |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X                            |
| חלפים  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| קוד    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | תאור                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כמות                         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מגן קדמי-לקסוס         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5211978961                   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-קישוט מגן קד'          |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5312878070                   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מגן קדמי תחתון         |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5241178050                   |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                            |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-תפס לחיישן             |
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8934878120A1                 |

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1 | מקורי-רפלקטור קדמי ש | 8118578280 |
| 1 | מקורי-תומך כנף שמאל  | 5383678010 |
| 1 | מקורי-תומך מגן ימין  | 5253678020 |
| 1 | מקורי-כנף ק.ש-לקסוס  | 5380278020 |
| 1 | מקורי-קישוט כנף ק.ש  | 7560278040 |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 321324 | 17/07/25 12:39 | 21/07/25 12:42 |         |           | מכונאות | 120768 | אמנון טיפול 120 + HHC + שטיפה |            |        | true   |            |

**תלונות**

| קוד | תאור                          | כמות |
|-----|-------------------------------|------|
|     | אמנון טיפול 120 + HHC + שטיפה |      |

**עבודות**

| קוד     | תאור                                  | כמות |
|---------|---------------------------------------|------|
| 0013120 | טיפול 120,000 ק"מ                     | 1.4  |
| LXMINI  | בדיקת מיניליין                        | .08  |
| SLEX9   | שטיפה ללא עלות                        | 0    |
| 890991  | בדיקת תקינות לסוללה היברידית HHC/EVHC | .2   |
| 89099   | חזה HHC בתום תקופת האחריות            | 0    |
| 890990  | תקף לשנה או 15,000 ק"מ המוקדם מביניהם | 0    |

**חלפים**

| קוד          | תאור                              | כמות |
|--------------|-----------------------------------|------|
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע               | 4.5  |
| 8713958010   | מקורי-מסנן מזגן משופ              | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5              | 2    |
| 1780177050   | מקורי-מסנן אוויר                  | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל | 1    |
| 0881480140   | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין         | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות                  | 1    |
| ACR2032      | חליפי-סוללה לשלט                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 321139 | 14/07/25 11:41 | 21/07/25 12:37 |         |           | פחחות | 120768 | נזק צד שמאל קדמי |            |        | true   |            |

**תלונות**

| קוד | תאור                         | כמות |
|-----|------------------------------|------|
|     | נזק צד שמאל קדמי             |      |
|     | שמאי מטפל אפרתי שמאים        |      |
|     | ביטוח ישיר דוח פרטי נגד מגדל |      |
|     | טיפול- אמנון                 |      |

**עבודות**

| קוד | תאור         | כמות |
|-----|--------------|------|
| X   | עבודת פחחות  | 0    |
| X   | עבודות צבע   | 0    |
| X   | עבודות חשמל  | 0    |
| X   | פו"ה חיישנים | 0    |
| X   | קליפסים      | 0    |

**חלפים**

| קוד          | תאור                 | כמות |
|--------------|----------------------|------|
| 5211978961   | מקורי-מגן קדמי-לקסוס | 1    |
| 5312878070   | מקורי-קישוט מגן קד'  | 1    |
| 5241178050   | מקורי-מגן קדמי תחתון | 1    |
| 8934878120A1 | מקורי-תפס לחיישן     | 2    |
| 8118578280   | מקורי-רפלקטור קדמי ש | 1    |
| 5383678010   | מקורי-תומך כנף שמאל  | 1    |
| 5253678020   | מקורי-תומך מגן שמאל  | 1    |
| 5380278020   | מקורי-כנף ק.ש-לקסוס  | 1    |
| 7560278040   | מקורי-קישוט כנף ק.ש  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 321323 | 14/07/25 12:37 | 17/07/25 12:38 |         |           | פחחות | 120768 | בד' קיץ      |            |        | false  |            |

**תלונות**

| קוד | תאור    | כמות |
|-----|---------|------|
|     | בד' קיץ |      |

**עבודות**

| קוד  | תאור      | כמות |
|------|-----------|------|
| L300 | בדיקת קיץ | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 321526 | 14/07/25 15:17 | 22/07/25 15:17 |         |           | פחחות | 120768 | נזק צד שמאל קדמי |            |        | true   |            |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|-----|------|------|
|     |      |      |

|               |                              |             |
|---------------|------------------------------|-------------|
|               | נוק צד שמאל קדמי             |             |
|               | שמאי מטפל אפרתי שמאים        |             |
|               | ביטוח ישיר דוח פרטי נגד מגדל |             |
|               | טיפול- אמנון                 |             |
| <b>עבודות</b> |                              |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| X             | עבודת פחחות                  | 0           |
| X             | עבודות צבע                   | 0           |
| X             | עבודות חשמל                  | 0           |
| X             | פו"ה חיישנים                 | 0           |
| X             | קליפסים                      | 0           |
| <b>חלפים</b>  |                              |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| 5211978961    | מקורי-מגן קדמי-לקסוס         | 1           |
| 5312878070    | מקורי-קישוט מגן קד'          | 1           |
| 5241178050    | מקורי-מגן קדמי תחתון         | 1           |
| 8934878120A1  | מקורי-תפס לחיישן             | 2           |
| 8118578280    | מקורי-רפלקטור קדמי ש         | 1           |
| 5383678010    | מקורי-תומך כנף שמאל          | 1           |
| 5253678020    | מקורי-תומך מגן שמאל          | 1           |
| 5380278020    | מקורי-כנף ק.ש-לקסוס          | 1           |
| 7560278040    | מקורי-קישוט כנף ק.ש          | 1           |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 316066 | 06/03/25 09:31 | 07/03/25 09:31 |         |           | מכונאות | 10915 6 | אמנון טיפול 105 + טסט + ללא HHC |            |       | true   |            |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| <b>תלונות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                       |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | אמנון טיפול 105 + טסט + ללא HHC   |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + שטיפה                           |
| <b>עבודות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                       |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טיפול 105,000 ק"מ                 |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בדיקת מינליין                     |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טסט בלבד                          |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | אגרת מבחן רישוי                   |
| <b>חלפים</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                       |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-LGMO שמן מנוע               |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן שמן                    |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-אטם פקק ריקון               |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | נזול למגבים                       |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן מזגן משופ              |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | חומרי עזר                         |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין         |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 316068 | 06/03/25 09:34 | 06/03/25 15:17 |         |           | מכונאות | 10915 6 | אמנון 24SD-1 עדכון TSS |            |       | true   |            |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| <b>תלונות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | אמנון 24SD-055-1 עדכון TSS |
| <b>עבודות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | עדכון תוכנה למצלמת TSS     |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|-------|--------|------------|
|      | 309589 | 07/10/24 09:13 | 07/10/24 16:30 |         |           | מכונאות | 94242  | אמנון טיפול 90 + שטיפה |            |       | true   |            |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| <b>תלונות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | אמנון טיפול 90 + שטיפה       |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + הצעת מחיר לערכת ניפוח שחסר |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + סידרון פלסטיק מראה צד נוסע |
| <b>עבודות</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | טיפול 90,000 ק"מ             |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בדיקת מינליין                |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | בדיקת קיץ                    |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | שטיפה ללא עלות               |
| <b>חלפים</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |
| <b>קוד</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>תאור</b>                  |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-LGMO שמן מנוע          |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן אויר למצב         |
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן שמן               |

|   |                                   |              |
|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | מקורי-אטם פקק ריקון               | 9008043037   |
| 1 | נוזל למגבים                       | LX002        |
| 1 | חליפי-סוללה לשלט                  | ACR2032      |
| 1 | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל | PZ46300PB004 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן משופ              | 8713958010   |
| 1 | חומרי עזר                         | LX100        |
| 1 | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין         | 0881480140   |
| 4 | מקורי-מצת                         | 9091901289   |
| 2 | נוזל בלם DOT4                     | LX15         |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 301596 | 14/03/24 09:30 | 14/03/24 14:51 |         |           | מכונאות | 77807  | טיפול 75 + שני צמיגים קדמיים |            |        | true   |            |

| תלונות       |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| קוד          | תאור                               |
|              | אמנון טיפול 75 + שני צמיגים קדמיים |
|              | יוקהמה + שטיפה                     |
| עבודות       |                                    |
| קוד          | תאור                               |
| 001375       | טיפול 75,000 ק"מ                   |
| LXMINI       | בדיקת מיניליין                     |
| L204         | 2 צמיגים קדמיים יוקהמה             |
| חלפים        |                                    |
| קוד          | תאור                               |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע                |
| 7710342120   | מקורי-מסנן דלק                     |
| 9091510009   | מקורי-מסנן שמן                     |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                |
| LX002        | נוזל למגבים                        |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-               |
| 8713958010   | מקורי-מסנן מזגן משופ               |
| LX100        | חומרי עזר                          |
| 0881480140   | מקורי-פלאשינג למנוע בנזין          |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 266473 | 24/10/23 11:14 | 24/10/23 16:32 |         |           | מכונאות | 62141  | טיפול 60.000 ק"מ |            |        | true   |            |

| עבודות       |                               |
|--------------|-------------------------------|
| קוד          | תאור                          |
| 001360       | טיפול 60.000 ק"מ              |
| LXMINI       | בדיקת מיניליין                |
| חלפים        |                               |
| קוד          | תאור                          |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע           |
| 9091510009   | מקורי-מסנן שמן                |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון           |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5          |
| 8713958010   | מקורי-מסנן מזגן משופ          |
| ACR2032      | חליפי-סוללה לשלט              |
| LX002        | נוזל למגבים                   |
| LX100        | חומרי עזר                     |
| LM002        | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-          |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 266474 | 24/10/23 11:21 | 25/10/23 06:57 |         |           | מכונאות | 62141  | החלפת ממיר DCDC |            |        | true   |            |

| עבודות     |                      |
|------------|----------------------|
| קוד        | תאור                 |
| YGG27A1    | החלפת ממיר DCDC      |
| חלפים      |                      |
| קוד        | תאור                 |
| 0400315142 | מקורי-מכלול ממיר מתח |
| 0400315242 | מקורי-ערכת אטימה     |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 258849 | 11/05/23 09:04 | 11/05/23 15:36 |         |           | מכונאות | 46585  | טיפול 45,000 ק"מ |            |        | true   |            |

| עבודות       |                     |
|--------------|---------------------|
| קוד          | תאור                |
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ    |
| LXMINI       | בדיקת מיניליין      |
| חלפים        |                     |
| קוד          | תאור                |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע |
| 9091510009   | מקורי-מסנן שמן      |

|   |                               |            |
|---|-------------------------------|------------|
| 1 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 9008043037 |
| 1 | מקורי-מסנן אוויר              | 1780177050 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן משופ          | 8713958010 |
| 1 | נוזל למגבים                   | LX002      |
| 1 | חומרי עזר                     | LX100      |
| 1 | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM | LM002      |
| 1 | תוסף בנזין לרכבי לקס          | LEX1       |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                       | מפל | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|-----|------------|
|      | 258850 | 11/05/23 09:11 | 14/05/23 13:43 |         |           | מכונאות | 46585  | בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס | 50  | true       |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XGG80A                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | מפל | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|-----|------------|
|      | 258851 | 11/05/23 09:12 | 14/05/23 13:41 |         |           | מכונאות | 46585  | לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS | 50  | true       |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XGG95D1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | מפל | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|-----|------------|
|      | 250772 | 07/12/22 09:01 | 07/12/22 15:16 |         |           | מכונאות | 30413  | טיפול 30,000 ק"מ | 50  | true       |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 30,000 ק"מ                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001330                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .07                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| בדיקת מינליין                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXMINI                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סידור רעש מדלתות+ סידור תפוח ידית היל |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שטיפת רכב בסיסית                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLEX5                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלופי ליום עבודה בתקופת אחריות יצרן ל |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLEX3                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| חלפים                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-LGMO שמן מנוע           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08880833891L                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן שמן                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9091510009                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-אטם פקק ריקון           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0882380111                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן מזגן משופ          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8713958010                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חליפי-סוללה לשלט              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACR2032                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| נוזל למגבים                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LX002                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חומרי עזר                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LX100                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LM002                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תוסף בנזין לרכבי לקס          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEX1                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס             | מפל | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|-----|------------|
|      | 250773 | 07/12/22 09:12 | 07/12/22 14:35 |         |           | מכונאות | 30413  | עדכון תוכנה של מצלמת TSS | 50  | true       |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .9                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עדכון תוכנה של מצלמת TSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XGG51A1                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | מפל | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|-----|------------|
|      | 244622 | 26/07/22 09:41 | 26/07/22 14:41 |         |           | מכונאות | 15725  | טיפול 15,000 ק"מ | 50  | true       |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 15,000 ק"מ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001315           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .07              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| בדיקת מינליין    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LXMINI           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שטיפת רכב בסיסית |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLEX5            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| חלפים                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-LGMO שמן מנוע           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08880833891L                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן שמן                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9091510009                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-אטם פקק ריקון           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן מזגן משופ          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8713958010                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חומרי עזר                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LX100                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| נוזל למגבים                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LX002                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תוסף בנזין לרכבי לקס          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEX1                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע LM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LM002                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | מפל | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|-----|------------|
|      | 244624 | 26/07/22 09:53 | 26/07/22 14:58 |         |           | מכונאות | 15725  | עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים | 50  | true       |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| קוד        |        | תאור                                |                   | כמות    |           |         |        |                            |            |        |        |            |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| XGG22A11   |        | עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים       |                   | 1       |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                             | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|            | 242398 | 07/06/22<br>16:55                   | 07/06/22<br>16:57 |         |           | מכונאות | 10868  | בדיקה בלבד של נקודות הלחמה |            |        | true   |            |
| עבודות     |        |                                     |                   |         |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| קוד        |        | תאור                                |                   | כמות    |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| XGG20A1    |        | בדיקה בלבד של נקודות הלחמה          |                   | 2       |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                             | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|            | 240177 | 16/02/22<br>10:44                   | 24/04/22<br>10:44 |         |           | מכונאות | 0      | מסירת רכב חדש              |            |        | true   |            |
| עבודות     |        |                                     |                   |         |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| קוד        |        | תאור                                |                   | כמות    |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| MESIRA     |        | מסירת רכב חדש                       |                   | 0       |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                             | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|            | 0      | 16/02/22<br>08:00                   | 16/02/22<br>08:00 |         |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| חלפים      |        |                                     |                   |         |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| קוד        |        | תאור                                |                   | כמות    |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| LX17900000 |        | הרמת חלונות באמצעות השלט            |                   | 0       |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| LX18200000 |        | פתיחת דלתות בשילוב ל-P              |                   | 0       |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| LX39600000 |        | חבילת מיגון איתורן + ח.תאונה ו-ICAN |                   | 0       |           |         |        |                            |            |        |        |            |
| LX43600000 |        | עמדת טעינה מקורית - לקסוס           |                   | 0       |           |         |        |                            |            |        |        |            |