# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 341572 | 28/09/26 07:52 | 30/09/26 08:40 | | | מכונאות | 594 | השלמת תושבת | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | השלמת תושבת | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5211478390 | מקורי-תושבת לוחית רישוי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 340480 | 31/08/26 11:27 | 31/08/26 16:24 | | | מכונאות | 15 | התראה על מערכת חיישני חניה נדלקת | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | התראה על מערכת חיישני חניה נדלקת | |
| | לאחר הח' פגוש קדמי | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | בוצע לימוד חיישני חניה לאחר החלפת | 0 |
| X | פגוש קדמי | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 29/07/26 08:00 | 29/07/26 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| C150000000 | רכב חברה/הדגמה/שירות | 0 |
| C153000000 | מנוי וידאו כביש 6 | 0 |
| C154000000 | מנוי כביש 6 חוצה צפון | 0 |
| C270000000 | מנוי מנהרות הכרמל | 0 |
| LX15500000 | איתורן סטאר ON-LINE + סטאר LINK | 0 |
| LX17900000 | הרמת חלונות באמצעות השלט | 0 |
| LX18200000 | פתיחת דלתות בשילוב ל- P | 0 |
| LX36700000 | כיול חיישנים | 0 |
| LX39600000 | חבילת מיגון איתורן +h.תאונה, עלוקה ו-ICAN | 0 |
| LX49800000 | מקורי - ערכת עזרה ראשונה לקסוס | 0 |
| LX52200000 | סט מגיני בוץ NX (לא F-SPORT) | 0 |
| LX75200000 | כבל טעינה מוד 3  מתקפל (5 מ') - 32A | 0 |
| LX85600000 | קישוט פגוש קדמי NX | 0 |
| PW24100015 | תיק לכבל טעינה ממותג 18 ליטר | 0 |