

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	556865	04/08/26 14:53	00:00			מכונאות	55429	השבחה 105 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	335262	17/05/26 10:38	17/05/26 15:32			מכונאות	53230	בדיקת קיץ			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קיץ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
BKAIZ	בדיקת קיץ ללא עלות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	333614	13/04/26 10:36	13/04/26 11:33			מכונאות	52026	בדיקת מצבר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	נבדק מצבר - תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333615	13/04/26 10:37	13/04/26 11:54			מכונאות	52026	25SD-108 תיקון תוכנה ליחידת בקרה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	25SD-108 תיקון תוכנה ליחידת בקרה	
	חישני חניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG61C1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת חיישני חניה	8.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	324447	05/10/25 11:21	12/10/25 11:25			פחות	46011	מגדל נגד איילון דוח פרטי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגדל נגד איילון דוח פרטי	
	נזק בחלק אחורי	
	שמאי מטפל נתן מוסקל	
	נח ביטוח	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
L700	עב' פחחות לפי ד.שמאי	0
L701	עב' צבע לפי ד.שמאי	0
L703	עבודות חשמל לפי ד.שמאי	0
L712	קליפסים וחומרי עזר	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
5215978926	מקורי-מגן אחורי	1
8934850171	מקורי-תפס לחיישן	2
5211650040	מקורי-תומך	2
8934878131	מקורי-תפס לחיישן	2
5216978070	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
5202378010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
7680178110A1	מקורי-קישוט מטען	1
7544478031	מקורי-סמל אח'	1
7544378120	מקורי-סמל אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	320681	03/07/25 08:34	03/07/25 15:30			מכונאות	42570	מוזמן לתחנה ראשונה - ט 45 + ש ללא עלות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזומן לתחנה ראשונה - ט 45 + ש ללא עלות	
	תחנה שנייה - ריקול TSS	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.3
SLEX1	איסוף רכב מהלקוח בתוך גוש דן	0

SLEX2	החזרת רכב ללקוח בתוך גוש דן		0
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5	
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1	
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל	1	
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין	1	
ACR2032	חליפי-סוללה לשלט	1	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסיירה	
	24SD-055-1	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG47A1	עדכון תוכנה למצלמת TSS	.8

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ט0+שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.4
LXMINI	.בדיקת מיניליין	.08
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
LX002	נוזל למגבים	1
ACR2032	חליפי-סוללה לשלט	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין מ"ל	1
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
LX100	חומרי עזר	1
0881480140	מקורי-פלאשינג למנוע בנזין	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי	
	דוח פרטי	
	נזק מראה צד שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פו"ה מראה צד מכלל	1
L700	צביעת מראה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8794078450A0	מקורי-מראה שמאל	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	S23-שי075 D-החלפת ממיר DCDC	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
YGG27A1	החלפת ממיר DCDC	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0400315142	מקור-מכלול ממיר מתח	1

0400315242	מקורי-ערכת אטימה	1
------------	------------------	---

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	262975	02/08/23 09:50	02/08/23 15:22			מכונאות	11379	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	גוטליב אחריות בבנייה בע"מ	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	1
LXMINI	בדיקת מינליין	.08

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
8713958010	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
LX100	חומרי עזר	1
LX002	נוזל למגבים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	260147	06/06/23 10:39	08/06/23 08:18			מכונאות	11379	עדכון תוכנה של מצלמת TSS			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG51A1	עדכון תוכנה של מצלמת TSS	.9

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	260149	06/06/23 10:40	08/06/23 11:27			מכונאות	11379	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG80A	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס	2.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	260150	06/06/23 10:42	08/06/23 08:18			מכונאות	11379	לאחר מסירה עדכון תוכנה TSS למצלמת			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG95D1	לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	260064	05/06/23 09:09	08/06/23 08:23			פחות	11379	עבודות פחות לפי דוח שמאי			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
L700	עבודות פחחות לפי דוח שמאי	0
L701	עבודות צבע לפי דוח שמאי	0
L704	שיפוץ מגן קדמי לפי דוח שמאי	0
L703	עבודות חשמל לפי דוח שמאי	0
L702	פנ"ה חיישני חניה במגן לפי דוח שמאי	0
L706	חומרי עזר	0
	הנחת עיגול	0

חלפים	
קוד	תאור
8114578280	מקור-רפלקטור קדמי י'
5380178020	מקור-כנף ק.י'
7560178040	מקור-קישוט כנף ק.י'
9046705063C0	מקור-קליפס
5253578020	מקור-תומך מגן ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	245677	28/07/22 11:31	16/08/22 11:31			מכונאות	0	מסירת רכב חדש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
LX13500000	מקורי-טיפול 15 000 קמ/שנה ללא חיוב	0
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0

0	פתיחת דלתות בשילוב ל- P	LX18200000
0	כיוול חיישנים	LX36700000
0	חבילת מיגון איתורן +ח.תאונה ו-ICAN	LX39600000
0	עמדת טעינה מקורית - לקסוס	LX43600000