

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	318852	15/05/25 14:49	00:00			מכונאות	92070	PDI			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	529640	06/04/25 09:55	06/04/25 11:34			מכונאות	90932	בד' סוללה היברידית לא תקינה לדברי הלקוח			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לאחר תיקון פחחות טוען הלקוח שהסוללה	
	היברידית נכנסת לפעולה רק לאחר 20 דקות	
	שהצריכת דלק עלתה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת תקינות לסוללה היברידית	0
X	נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	528611	16/03/25 09:26	31/03/25 13:56			פחחות	90594	תיקון תאונה לפי דו"ח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה לפי דו"ח שמאי	
	הסדר נוח	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PR5120648060A	גשר אחורי לקסוס NX300H מקורי-משומש	1
PR4874043553202A	מתלה אחורי שמאלי NX-300H מקורי-משומש	1
PR5215978914R	מגן אחורי לקסוס NX-300H מקורי משומש	1
PR6700478020A	דלת אחורית שמאלית NX-300H מקורי משומש	1
PR5216102030	קליפס גדול לפגוש - חליפי	10
7560678010	מקורי-קישוט כנף אח/	1
6563878010	מקורי-ביטנה אחורית שמאל	1
5215678010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
7587478010	מקורי-קנט לכנף אח' ש	1
7507678010	מקורי-קישוט דלת קד'	1
7506278011	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7507878010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
7547378010	מקורי-סמל דלת אח' ימ	1
6789678010	מקורי-גומי אטימה קד'	1
5216978050	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
PR4261A78062A	חישוק מגנזיום לקסוס מקורי -משומש	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	527845	02/03/25 08:20	02/03/25 11:22			מכונאות	89994	טיפול 90,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90,000	
	לפי הצעה 72109	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
P110	ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב	0
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0
X	טיפול 90,000 ק"מ	1.5
X	טיפול יסתיים לפני הזמן אושר 1.5 באישור	0
X	מאהר	0
X	יש להגיע לבדיקת בלמים בעוד 2,000 ק"מ	0
X	יש להגיע להרחבת אחריות לסוללה היברידית	0
X	בעוד 10,000 ק"מ או לפני 15/01/2026	0
X	המוקדם מביניהם	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901259	מקורי-מצת	4
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.4
8713950100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
PRTB207	מקורי-חומר לניקוי מערכות דלק בזין+LEX1	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	411683	12/05/22 10:34	23/05/22 16:01			פחחות	27279	כיוון פרונט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	זמן איכות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
431WHE	כיוון פרונט	0
864691	מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפנים כולל: ה	1.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8114578180	מקורי-רפלקטור קדמי י	1
PR5216102030	קליפס גדול לפגוש -	10
5211978932	מקורי-מגן קדמי תחתו.	1
7560178010	מקורי-קישוט כנף קד'.	1
9046707215	מקורי-קליפס לכנפון .	6
8161078090	מקורי-עדשה פנס איתו.	1
5244778010	מקורי-קישוט מגן קד'.	1
8934133220C4	מקורי-חיישן חניה .	1
8121078020	מקורי-פנס ערפל קדמי.	1
5243778030	מקורי-כיסוי ימין למ.	1
PR5381178010	כנף קדמית ימין לקסו.	1
5310178190	מקורי-גריל - NX300	1
5261878010	מקורי-כיסוי קדמי תחת	1
8531578030	מקורי-מיכל מתיז מים	1
5253578010	מקורי-תומך קדמי ימין	1
5261478040	מקורי-סופג אנרגיה	1
5314178010	מקורי-קישוט פנס קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	408664	04/03/22 10:26	08/03/22 15:32			פחחות	22640	צביעת מראה קדמית ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נמירוסקי אלונה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
	צביעת מראה קדמית ימין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	404580	05/12/21 08:24	07/12/21 08:33			מכונאות	16919	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול ע"ח לקסוס .	
	נמירובסקי אלונה 262004591	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
P110	ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב	0
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.4
8713950100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	31/01/21 08:00	31/01/21 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
LX17900000	הרמת חלונות באמצעות השלט	0
LX18200000	פתיחת דלתות בשילוב ל- P	0
LX27900000	חישוקי 17 אינץ'	0
LX30900000	חבילת מיגון איתוראן + ח.תאונה	0

