

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	528663	16/03/25 15:05	23/03/25 08:20			מכונאות	53120	השבחה 105 בדיקות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	השבחה 105 בדיקות	
	טיפול 60.000	
	החלפת 2 צמיגים + כיוון פרונט	
	צביעת פגוש קדמי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60,000 ק"מ	1.2
X	לקסוס סלקט - 105 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	5
04152YZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
17801370218E	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
8713950100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
PR2032	סוללה לשלט CR2032 - חליפי	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	515828	11/07/24 10:21	11/07/24 12:18			מכונאות	44237	העברת טסט שנתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט שנתי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
K16	העברת מבחן רישוי שנתי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	511937	25/04/24 10:54	25/04/24 12:56			מכונאות	41622	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1
X	הוחלפו 2 צמיגים אח' ברידגסטון	0
P110	ביקורת חורף - הטבה ללא חיוב	0
P105	שטיפה כללית - ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	5
04152YZZA1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
8713950100	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	509222	04/03/24 11:58	04/03/24 12:50			מכונאות	38576	החלפת וישרים קדמים מאושר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת וישרים קדמים מאושר	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
8521278011	מקורי-מגב קדמי ימין	1
8522278012	מקורי-מגב שמשה קד' ש	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	426040	20/03/23 13:23	21/03/23 13:28			מכונאות	25538	טיפול 15.000 30.000			true	

תלונות					
קוד	תאור	כמות			
	טיפול ע"ח לקסוס . מיכל שחר 262003392				
עבודות					
קוד	תאור	כמות			
001330	טיפול 30.000 + 15.000	1.2			

