

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312088	08/05/25 14:47	00:00			מכונאות	135975	SEL155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312089	08/05/25 14:49	00:00			מכונאות	135975	מסגרת משענת גב למושב אחורי			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312090	08/05/25 14:53	00:00			מכונאות	135975	HHC במסגרת סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312091	08/05/25 14:54	00:00			מכונאות	135975	אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325151	03/03/25 08:00	18/03/25 07:56			מכונאות	128897	מוזמן לטיפול 120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 120	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי- מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופר	1
G92DJ48020	מקורי-מסנן אויר למצב	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	28271	25/09/24 08:36	06/10/24 13:30			מכונאות	104885	טיפול 90000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	בלם יד מרעיש כיוון	
	בדיקת בלמים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
11099	מסנן אוויר מנוע אין אישור לקוח , מומלץ ל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901289	מקורי-מצת	4
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DJ48020	מקורי-מסנן אויר למצב	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	24864	27/03/24 08:31	31/03/24 13:32			מכונאות	84146	טיפול 75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000	
	טל" בעל הרכב: 0525666398	
	לבקשת לקוח בדיקת בלמים צלחות ורפידות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות

90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85222YZZTL	מקורי-מגב שמאל	1
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
TGMO1	מקורי-שמנון מנוע C2/CF/SN 5W30	4.5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	24865	27/03/24 08:32	29/03/24 11:00			מכונאות	84146	פגוש קדמי תחתון			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פגוש קדמי תחתון	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
YGG74D1	בדיקה והתקנת קליפסים	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
040034510E	מקורי-אומים	1
040034520E	מקורי-ברגים	1
040034530E	מקורי-קליפסים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	280838	07/12/23 15:03	30/01/24 15:41			פחות	70123	תאונה צד ג'			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תאונה צד ג'	
	מנורה מול חב' קווים- אוטובוסים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
123	העברת חיישני רוורס	0
P1111	כוון פרונט	0
121	טשטוש דלת אחורית ימין	0
134	בדיקת מחשב+איפוס תקלות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521190E954	מקורי-מגן קדמי - הי"	1
8934848160B0	מקורי-תפס לחייושן	2
521450E100	מקורי-תומך מגן קדמי	1
852070E040	מקורי-מנוע מתיז פנס	1
853530E040A0	מקורי-כיסוי מתיז מים	1
750850E040	מקורי-קישוט כנף קד'	1
811100E520	מקורי-פנס ראשי ימין-היילנדר	1
533010E170	מקורי-מכסה מנוע-הילדנר 21	1
538010E160	מקורי-כנף ק'. - הייל	1
538050E170	מקורי-בטנה קדמית ימי	1
670010E171	מקורי-דלת ק'. - היילנדר 21	1
6871002020	מקורי-ציר עליון דלת	1
6873012120	מקורי-ציר תחתון דלת	1
879100E511	מקורי-מראה ימין	1
879150E070A0	מקורי-כיסוי מראה ימין	1
759270E010	מקורי-מדבקה לדלת קד'	1
9046710183T	קליפס	16
8934858110	מקורי-תפס לחייושן חני	2
757100E100	מקורי-פס אטימה חיצוני לדלת קד'	1
757550E060	מקורי-מדבקה לדלת	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	21844	03/10/23 10:43	25/10/23 08:22			מכונאות	66986	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	בדיקת בלמים לאחר נסיעה ארוכה עם ירידות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.6
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/22 08:00	27/06/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B365000000	Connected to App מלא כולל חיישן תאונה	0
BB18000000	קוסטומיזציה מרים שמשות + כיול חיישנים קדמיים	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	247197	06/06/22 10:42	06/09/22 16:10			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LB	אקטיבצייה לחלונות	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0