

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	35328	03/02/26 12:10	00:00			מכונאות	30730	השבחה סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	34960	21/01/26 15:02	21/01/26 17:05			מכונאות	30729	קמפיין לוח שעונים			true	

תלונות												
קוד												תאור
												עדכון תוכנה ללוח שעונים
עבודות												
קוד												תאור
5GG31A81												עדכון תוכנה
1.7												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	34961	21/01/26 15:02	22/01/26 08:29			מכונאות	30729	טיפול 30			false	

תלונות												
קוד												תאור
												טיפול 30
עבודות												
קוד												תאור
001330												טיפול 30,000 ק"מ
1.5												כמות
חלפים												
קוד												תאור
90915YZZM3												מקורי-מסנן שמן
9008043037												מקורי-אטם פקק ריקון
87139YZZ33												מקורי-מסנן מזגן
0882380111												מקורי-נוזל בלמים 0.5
G92DJ48020												מקורי-מסנן אויר למצב
08880838531L												מקורי-שמן מנוע PFE TGMO 1L 5W3
4.5												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	29678	29/05/25 16:48	25/06/25 08:18			פחחות	11952	אח' צד ימין			true	

תלונות												
קוד												תאור
												אח' צד ימין
עבודות												
קוד												תאור
X												פחחות
X												שיפוץ מגן אחורי
X												צבע
X												כיול ראדר אחורי
0												כמות
חלפים												
קוד												תאור
881620E082												מקורי-חיישן שטח מת
1												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	29625	27/05/25 13:38	16/06/25 14:14			מכונאות	11952	רעשים בצד שמאל			true	

תלונות												
קוד												תאור
												רעשים בצד שמאל במהמורות
עבודות												
קוד												תאור
431151												בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה
431151												בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה
431151												בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה
431151												בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה
1.7												כמות
.7												כמות
.2												כמות
.3												כמות
חלפים												
קוד												תאור
485208Z300												מקורי-בולם קדמי שמאל - היילנדר
1												כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	29628	27/05/25 14:01	27/05/25 14:07			מכונאות	11952	קמפיין מושב			true	

תלונות												
קוד												תאור
												קמפיין מושב
עבודות												
קוד												תאור
												כמות

ZGGA0A1	התקנת כיסוי מגן בגב המושב	4.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
716950E060	מקורי-מגן למושב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	27806	10/03/25 15:35	27/05/25 13:37			מכונאות	1020	רעשים בנסיעה בצד שמאל			false	

תלונות												
קוד												
תאור												כמות
מילוי נזל שמשות												
עבודות												
קוד												
תאור												כמות
מילוי נזל שמשות ללא עלות												0
												X

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	27402	19/02/25 08:13	10/03/25 15:32			פחחות	8	וילון גג נפל			true	

תלונות												
קוד												
תאור												כמות
וילון גג נפל												
עבודות												
קוד												
תאור												כמות
ריפוד הגג למעט LB וסטוישן פ+ה												2.1
												743201
חלפים												
קוד												
תאור												כמות
מקורי-וילון לחלון שמש												1
												633060E080B1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/08/24 08:00	27/08/24 08:00									

חלפים												
קוד												
תאור												כמות
My Toyota Premium מיגון איתוראן אקטיבי מלא - 7002 + עלוקה + יחידה נוספת לגיבוי. כולל אפליקציה												0
מסירה עד 21 ימי עסקים												0
ערכת עזרה ראשונה												0
וו גרירה קבוע HIGHLANDER כולל החלפת הפגוש האחורי												0
												BB08800000
												C251000000
												PW02200056
												U814000000