

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	332067	06/04/26 14:27	00:00			מכונאות	17867	בדיקות 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	329291	17/02/26 07:29	17/02/26 11:15			מכונאות	17548	מוזמן לטסט + טיפול תקופתי 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטסט + טיפול תקופתי 45,000	
	חניה - 28	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.5
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	2.8
AV04465K0000T	רפידות קד חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309958	02/04/25 07:36	06/04/25 12:55			מכונאות	13475	מיזוג לא יוצא מפתחים צדדיים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מיזוג לא יוצא מפתחים צדדיים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
88399	פ+ה כבל בקרת מזגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
559060H060	מקורי-כבל בקרת מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308230	05/03/25 07:43	05/03/25 10:34			מכונאות	13102	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	מיכל גל לצמיגים	
	חניה 42	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV871390H010T	מסנן מזגן חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302788	08/12/24 14:08	10/12/24 10:28			מכונאות	11284	החלפת גלגל אח' שמ'			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת גלגל אח' שמ'	
	החלפת משאבה לניפוח	
	חניה 6	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
GOD175/65R17	צמיג גודייר	1
426060H030	מקורי-ערכת תיקון תקר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288751	14/04/24 14:51	14/04/24 15:07			מכונאות	6888	מצלמת דרך התנתקה			false	

תלונות

קוד		תאור	כמות									
		מצלמת דרך התנתקה										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
X		הוחלפה תושבת מצלמת דרך	0									
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	286328	05/03/24 08:35	05/03/24 10:05			מכונאות	5869	מוזמן לטיפול			true	

תלונות												
קוד		תאור	כמות									
		מוזמן לטיפול										
		טיפול 15000										
		חניה 29										
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0									
001315		טיפול 15,000 ק"מ	.5									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
08880838531L		מקורי-שמן מנוע 5W30	2.8									
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן	1									
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון	1									
AV178010M040T		מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	23/02/23 08:00	23/02/23 08:00									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
C027000000		טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0									
U912000000		Aygo X Pulse Chrome Pack	0									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	263306	20/02/23 14:14	26/02/23 14:27			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור	כמות									
MESIRA		מסירת רכב ללקוח	0									
LB		אקטיבציה לחלונות	0									
MI		התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0									
LA		בד' לחץ אוויר בצמיגים	0									
		חיישני רוורס	0									
		התקנת מצלמה קד'אח' מקליטה	0									
		איתוראן	0									
			0									
חלפים												
קוד		תאור	כמות									
AV209NE		גלאי רוורס מולטימדיה	1									
AV330126		מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית	1									