

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 549443 | 15/04/26 08:49 | 19/04/26 16:35 | | | מכונאות | 38052 | טיפול 45000 | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|-------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 45000 | |
| | סלקט | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | .5 |
| 473301 | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה | .7 |
| 190011 | מצבר (אחד) פ+ה | .2 |
| 531041 | חופת גלגל (צד אחד) פ+ה | .3 |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 2.8 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 871390H010 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 04465K0000 | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |
| 85212YZZEC | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 |
| 85212YZZCV | מקורי-מגב שמשה | 1 |
| 85242K0010 | מקורי-מגב אחורי | 1 |
| W 3362300000 | חליפי-מצבר 62Ah (פלוס ימין) - | 1 |
| 538760H091 | מקורי-בטנה קדמית אייגו קרוס | 1 |
| PR9046707201 | קליפס קטן לפגוש וביטנה- חליפי | 7 |
| PR9018906013 | קליפס לכנף - חליפי | 5 |
| 755510H060 | מקורי-קישוט גג ימין-אייגו קרוס | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 549447 | 15/04/26 08:53 | 19/04/26 15:36 | | | מכונאות | 38052 | אביזרים | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | אביזרים | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| PW2100H016 | מקורי-סט שטיחי גומי | 1 |
| PZWIGOKIT100 | מקורי-ערכת טיפול רכב | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 457161 | 10/03/26 11:42 | 16/03/26 12:59 | | | פחחות | 35503 | פחחות/דב"ש | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|--|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | פחחות/דב"ש | |
| | מוקד אחורי | |
| | שמאי-אייל נרקיס | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| X | מוקד נזק-אחורי | 0 |
| X | דב"ש | 0 |
| X | שמאי-אייל נרקיס | 0 |
| X | ת.נזק 09/03/26 | 0 |
| X | החלפת מגן אחורי+דלת מטען+ישור פח אחורי | 0 |
| X | +ישור גג רכב+ישור ריצפת מטען | 0 |
| X | איטום | 0 |
| X | צביעת גג רכב+דלת מטען+מגן אחורי חיצוני | 0 |
| X | +פנימי+פח אחורי+ריצפת מטען | 0 |
| X | חשמל | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 521590H913 | מקורי-מגן אחורי מ.משומש | 1 |
| 521510H904 | מקורי-ספויילר מ.משומש | 1 |
| 520230H030 | מקורי-תומך מגן אחורי מ.משומש | 1 |
| AVHE1 | חומרי עזר | 1 |
| 9093 | קליפס לפגוש קד'+אח' | 10 |
| 117064 | משומש דלת מטען REV | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|--|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 455336 | 04/02/26 16:10 | 05/02/26 08:49 | | | מכונאות | 30000 | זיכוי לחשבונית 2041305 | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| זיכוי לחשבונית 2041305 | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| זיכוי לחשבונית 2041305 בגין השלמת הנחה | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| זיכוי בגין עבודות | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| זיכוי בגין צבע | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| זיכוי בגין חשמל | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| זיכוי בגין חלקים | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| ניתנה הנחה של 15% במקום 20% | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
| | 449135 | 15/10/25 16:45 | 31/10/25 08:07 | | | מכונאות | 28532 | זיכוי נוסף לחשבונית 2041305 | | | false | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| נפתח בטעות | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כרטיס נפתח בטעות | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
| | 443944 | 04/07/25 07:10 | 09/07/25 08:38 | | | מכונאות | 28352 | טיפול + 30 שינוע | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| טיפול + 30 שינוע טסט | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 30,000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| 001330 | | | | | | | | | | | | |
| שינוע הלך-חזור | | | | | | | | | | | | |
| SHINUA2 | | | | | | | | | | | | |
| שירות העברת מבחן רישוי שנתי | | | | | | | | | | | | |
| SHERUTTEST | | | | | | | | | | | | |
| אגרת טסט רכב בניזין | | | | | | | | | | | | |
| AGRABENZIN | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | | | | | | | | | | | | |
| חומרי עזר | | | | | | | | | | | | |
| AVHE | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5 | | | | | | | | | | | | |
| 0882380111 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן מזגן | | | | | | | | | | | | |
| 87139YZZ33 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | | | | | | | | | | | | |
| TGMO1 | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | | | | | | | | | | | | |
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
| | 443965 | 04/07/25 08:54 | 05/09/25 11:00 | | | פחחות | 28352 | פחחות/תביעה עצמית | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| פחחות/תביעה עצמית | | | | | | | | | | | | |
| מוקד צד ימין | | | | | | | | | | | | |
| שמאי-אייל נרקיס | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מוקד נזק-צד ימין | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| תביעה עצמית | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| שמאי-אייל נרקיס | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| ישור דלתות ימין+ישור כנף קדמית ימין | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| שיפוץ מגן קדמי | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| צביעת דלתות ימין+כנף קדמית ימין+מגן קדמי | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| ימין | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| שיפוץ גנט קדמי ימין כולל צבע | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| חשמל | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-קישוט כנף אח' ימין | | | | | | | | | | | | |
| 756050H021 | | | | | | | | | | | | |
| חומרי עזר | | | | | | | | | | | | |
| AVHE1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-קישוט כנף קד' ימין-אייגו | | | | | | | | | | | | |
| 756010H021 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
| | 435535 | 13/01/25 08:17 | 20/01/25 14:37 | | | מכונאות | 23334 | תקר בגלגל ימין קד' | | | false | |

| תלונות | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| | | תקר בגלגל ימין קד' | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| | | שימוש מוסך | | 0 | | | | | | | |
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 |
| | 428052 | 06/08/24 08:20 | 06/08/24 15:19 | | | מכונאות | 16005 | טיפול 15.000 | | | true |

| תלונות | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| | | טיפול 15.000 | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| 001315 | | טיפול 15,000 ק"מ | | .5 | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| TGMO1 | | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | | 2.8 | | | | | | | |
| 9008043037 | | מקורי-אטם פקק ריקון | | 1 | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | | מקורי-מסנן שמן | | 1 | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|
| | 409575 | 21/07/23 11:20 | 31/07/23 12:31 | | | מכונאות | 12 | הכנה למסירה | | | true |

| תלונות | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| | | בד נורות תקלה | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| 001300 | | מסירת רכב ללקוח | | 0 | | | | | | | |
| 421041 | | נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה | | .8 | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | |
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| 424500H020 | | מקורי-נבה אחורית | | 1 | | | | | | | |
| 424500H020 | | מקורי-נבה אחורית | | 1 | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|
| | 0 | 18/07/23 08:00 | 18/07/23 08:00 | | | | | | | | |

| חלפים | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | | תאור | | כמות | | | | | | | |
| C027000000 | | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | | 0 | | | | | | | |
| C055000000 | | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים | | 0 | | | | | | | |
| M113000000 | | מדבקת כוכבית 8867 | | 0 | | | | | | | |
| M799000000 | | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | | 0 | | | | | | | |
| PZ49S00ED0EU | | ערכת עזרה ראשונה | | 0 | | | | | | | |
| U912000000 | | Aygo X Pulse Chrome Pack | | 0 | | | | | | | |