

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 438642 | 10/02/26 10:30 | 00:00   |         |           | מכונאות | 12247  | 155 בדיקות   |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 438643 | 10/02/26 10:31 | 00:00   |         |           | מכונאות | 12247  | אביזרים      |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 427045 | 29/05/25 14:12 | 29/05/25 14:44 |         |           | מכונאות | 10220  | טיפול 15,000+30,000 |            |        | true     |            |

| תלונות     |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
|            | טיפול 15,000+30,000 |      |
|            | בדיקת שטיח          |      |
| עבודות     |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ    | 1.1  |
| חלפים      |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| Z3         | שמן מנוע            | 3.5  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן      | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1    |
| X44        | נוזל בלמים          | 1    |
| X0         | חומרי עזר           | 1    |
| 871390H010 | מקורי-מסנן מזגן     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 306709 | 01/06/23 15:58 | 01/06/23 15:58 |         |           | מכונאות | 8      | מסירת רכב חדש |            |        | true     |            |

| עבודות |               |      |
|--------|---------------|------|
| קוד    | תאור          | כמות |
| MESIRA | מסירת רכב חדש | 0    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 24/05/23 08:00 | 24/05/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים        |                                                                                               |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                                                                          | כמות |
| C027000000   | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                           | 0    |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה                                                                              | 0    |
| U911000000   | protection pack plus" משטח הגנה לתא מטען עם ערכת ניפוח, פסי הגנה לדלתות, חיישני חנייה קוליים. | 0    |
| U912000000   | Aygo X Pulse Chrome Pack                                                                      | 0    |