

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	741126	10/05/26 08:51	00:00			מכונאות	35453	155 בד' סלקט +בד' מצבר מידטרוניקס			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	741127	10/05/26 08:54	00:00			מכונאות	35453	אביזרים סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	739144	13/04/26 10:06	13/04/26 10:07			מכונאות	34784	תיקון תקר גלגל אח ימין			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון תקר גלגל אח ימין
עבודות	
קוד	תאור
004	תיקון תקר ואיזון א"ח ימין
0	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	725749	06/10/25 09:43	06/10/25 10:21			מכונאות	29505	בד' מצבר - רכב מניע חלש			false	

תלונות	
קוד	תאור
	בד' מצבר - רכב מניע 'חלש'
	מילוי חנקן בצמיגים
עבודות	
קוד	תאור
13	אין אישור להחלפת מצבר
0	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	717846	09/06/25 07:13	09/06/25 09:26			מכונאות	28636	מוזמן לטיפול טוט+45000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45,000 + רישוי שנתי
	בד' פרונט
	רחיצה חיצונית
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
27	בד. מצבר כולל תדפיס
431WHE	בד' פרונט
10099	. מבחן שנתי כולל בדיקת זיהום אוויר-בנזין
10090	הכנה למבחן רישוי שנתי
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
5	בחינת רכב
חלפים	
קוד	תאור
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-
02033	נוזל שמשות
871390H010	מקורי-מסנן מזגן
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ
435120H030	מקורי-צלחת בלם קדמית - אייגו
2.8	כמות
1	
1	
1	
3	
1	
1	
2	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	692161	06/06/24 07:49	06/06/24 09:23			מכונאות	19692	טיפול			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 30000 + פוה גלגלים ובדיקת בלמים
	רחיצה חיצונית
עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
27	בד. מצבר כולל תדפיס
47	איפוס גורת טיפול
5	בחינת רכב
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
1.1	כמות
0	
0	
0	
0	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	665167	08/06/23 07:23	08/06/23 08:16			מכונאות	9814	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.5
27	בד מצבר כולל תדפיס	0
5	בחנית רכב	0
47	איפוס נורת טיפול	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	642516	23/08/22 10:17	23/08/22 10:52			מכונאות	2173				true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
091510H030	מקורי-מפתח גלגלים אי	1
519310D280	מקורי-בורג מקבע לגלגל	1
6472610020C2	מקורי-קליפס לשטיח רצ	1
649930H040	מקורי-קופסה אחורית ב	1
649950H010	מקורי-קופסה צד ימין	1
649970H010	מקורי-קופסה צד שמאל	1
426000H411	מקורי-גלגל ספייר איי	1
09111F4011	מקורי-ג'ק סיראי/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	637714	26/06/22 09:26	10/07/22 17:11			מכונאות	7	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	637376	21/06/22 09:53	21/06/22 17:59			מכונאות	7				true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לצורך תיעוד	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	21/06/22 08:00	21/06/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B018000000	זוג מרימי שמשות קדמיות	0
BB04800000	"חיישני חנייה אחוריים קוליים והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW2410H001	משטח הגנה לתא המטען לרכב עם ערכת ניפוח אייגו קרוס	0
U912000000	Aygo X Pulse Chrome Pack	0