

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314449	18/06/25 14:16	00:00			מכונאות	86770	SEL155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	314450	18/06/25 14:19	00:00			מכונאות	86770	אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311610	30/04/25 11:06	02/05/25 08:26			מכונאות	84860	טיפול -75.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול - 75.000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	2.8
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV24FLEX	מגב 24	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV04465K0000T	רפידות קד חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301522	18/11/24 11:10	18/11/24 12:27			מכונאות	74927	בד' והחלפת צמיגים אחוריים			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	בד' והחלפת צמיגים אחוריים	
	חניה 36	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
GOD175/65R17	צמיג גודייר	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	293648	05/07/24 09:02	05/07/24 11:24			מכונאות	65514	מוזמן לטיפול (מגיע עצמאית) (אסף)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול (מגיע עצמאית) (אסף)	
	60000	
	חניה 38	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	2.8
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV04465K0000T	רפידות קד חליפי	2
435120H030	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	281631	21/12/23 08:47	25/12/23 16:28			מכונאות	52432	הח' כבל בקרת מזגן - חלק הוזמן			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הח' כבל בקרת מזגן - חלק הוזמן
	חניה 38

	052-6686133	אסף
עבודות		
קוד	תאור	כמות
88399	החלפת כבל בורר מצבים למזגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
559060H070	מקורי-כבל בקרת מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280458	01/12/23 07:52	01/12/23 09:02			מכונאות	51559	בד' מכון של המזגן - משהו משוחרר לא נותן			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מכוון של המזגן - משהו משוחרר לא נותן	
	חניה 36	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוזמן כבל בקרת מזגן	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	277214	05/10/23 07:33	05/10/23 15:25			מכונאות	48619	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	בד' ברקסים יש רעשים	
	בד' העברת הילוכים בנסיעה יש רעשים	
	חניה 31	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.5
434601	גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
434200H060	מקורי-ציריה קדמית שמאל	1
9031134044	מקורי-מחזיר שמן	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	277271	05/10/23 15:28	17/10/23 16:07			מכונאות	48619	בד' רעש בנסיעה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' רעש בנסיעה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
434601	גל הינע קידמי (צד אחד) פ+ה	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
434200H060	מקור-ציריה קדמית שמאל	1
9031134044	מקור-מחזיר שמן	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	270834	21/06/23 13:45	12/07/23 15:01			פחחות	42912	תיקון פחחות תביעה לצד ג' נזק אחורי			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות תביעה לצד ג' מזק אחורי	
	תביעה לצד ג' מנורה מול ישיר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590H909	מקורי-מגן אחורי - אייגו X	1
521510H060	מקורי-תומך מגן	1
819100H030	מקורי-רפלקטור אחורי ימין	1
9046710183T	הליפס	10

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1