

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	445984	12/08/25 13:54	00:00			מכונאות	10387	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	716444	18/05/25 14:25	22/05/25 15:22			פחחות	9025	נזק לאורך צד ימין			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	נזק לאורך צד ימין-לפוליסה הפניקס											
	מצ"ב אישור רו"ח של תומר , הגרוש שלה											
	תומר ובתו -בעלי הפוליסה .הוא לא מתקזז											
	דורין -בעלת הרכב -לא עוסק מורשה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	מצב אישור רו"ח שהרכב לא מתקזז במע"מ	0										
X	פחחות לאורך צד ימין	0										
12	עבודות צבע	0										
13	עבודות חשמל	0										
X	השת"ע לאחר הנחה -50% 1,868 ש"ח וללא מע"מ	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
756050H020	מקורי-קישוט כנף אח'	1										
AV758500H020	משומש-קישוט סף ימין אייגו X 22	1										
AV670030H100	משומש-דלת אח ימין אייגו X 22	1										
750750H010	מקורי-קישוט דלת אח'	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	716848	18/05/25 14:26	22/05/25 14:31			פחחות	9025	ראה כ"ע 716444-הצלב ת-לפוליסה הפניקס			false	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	ראה כ"ע 716444-הצלבות-לפוליסה הפניקס											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X	בפועל מורכבים המקוריים-הציגי לקונה הרכב	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
758500H020	מקורי-קישוט סף ימין	1										
670030H100	מקורי-דלת אח' ימין - אייגו X	1										
AV758500H020	משומש-קישוט סף ימין אייגו X 22	-1										
AV670030H100	משומש-דלת אח ימין אייגו X 22	-1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	701377	20/10/24 08:13	20/10/24 12:26			מכונאות	7064	טיפול 30,000 + בד' מצבר + בד' פרונט			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 30,000 + בד' מצבר + בד' פרונט											
	שטיפה חיצונית											
	שינוע ע"י שאבי											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1										
27	בד מצבר כולל תדפיס	0										
431WHE	בדיקת פרונט תקופתית	0										
30	שינוע רכב ע"י הסוכנות	0										
5	בחינת רכב	0										
3	רחיצה חיצונית ללא חיוב	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	2.8										
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1										
02033	נזול שמשות	3										
0882380111	מקורי-נזול בלמים 0.5	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

				מכונאות	3987	טיפול 15,000 ק"מ	true				23/08/23 12:46	23/08/23 10:48	671424	
תלונות														
קוד		תאור		כמות										
		קיימת אחריות 4+5												
עבודות														
קוד		תאור		כמות										
001315		טיפול 15,000 ק"מ		.5										
27		בד. מצבר כולל תדפיס		0										
431WHE		בדיקת פרונט תקופתית		0										
5		בחינת רכב		0										
3		רחיצה חיצונית ללא חיוב		0										
חלפים														
קוד		תאור		כמות										
08880833891L		מקורי-LGMO שמן מנוע		2.8										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1										
IC15		חומר מקצועי לניקו מע הדלק		1										
02033		נזול שמשות		3										