

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	539872	22/02/26 09:41	00:00			מכונאות	18116	סלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	536214	16/12/25 14:00	16/12/25 15:44			מכונאות	16867	טיפול 30			false	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 30
עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע 5W30 SNPLUS
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	518152	08/12/24 10:03	28/12/24 19:34			מכונאות	11025	טיפול 15			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 15
עבודות	
קוד	תאור
001315	טיפול 15,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
C1840E	חליפי - מסנן מזגן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	506332	27/03/24 08:32	29/03/24 07:46			מכונאות	5249	רכב לא הניע - הונע עם בוסטר			false	

תלונות	
קוד	תאור
	רכב לא הניע - הונע עם בוסטר
	הושאר איתות חירום (4 וינקרים) בלילה
עבודות	
קוד	תאור
X	בוצע מילוי מצבר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	504686	21/02/24 08:34	15/03/24 08:55			מכונאות	4516	נורת לחץ אוויר בצמיגים-בד תקר צמיגים קד			false	

תלונות	
קוד	תאור
	נורת לחץ אוויר בצמיגים-בד תקר צמיגים קד
עבודות	
קוד	תאור
11011	תיקון תקר (פנצ'ר) גלגל קד ימין

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	503198	23/01/24 09:11	21/02/24 08:33			מכונאות	4042	נורת לחץ אוויר דולקת			false	

תלונות	
קוד	תאור
	נורת לחץ אוויר דולקת
עבודות	
קוד	תאור
X	בוצע מילוי אוויר בצמיגים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	476572	29/05/23 08:04	21/06/23 16:06			מכונאות	475	תיקון תקר (פנצ'ר) קדמי שמאל			true	

עבודות	
קוד	תאור
11011	תיקון תקר (פנצ'ר) קדמי שמאל

חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4041	מקורי-בקבוק חומר איט	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	475778	14/05/23 11:38	16/05/23 09:21			מכונאות	2	שינוי קוד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	שינוי קוד	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	475327	07/05/23 09:33	12/05/23 12:56			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	809979	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVT1	הנחת אביזרים	-1
AVT52047	לא מקורי-קודן 9000	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	30/04/23 08:00	30/04/23 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U911000000	"protection pack plus" משטח הגנה לתא מטען עם ערכת ניפוח, פסי הגנה לדלתות, חיישני חנייה קוליים.	0
U912000000	Aygo X Pulse Chrome Pack	0