

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 560044 | 01/10/26<br>12:02 | 00:00   |         |           | מכונאות | 33746  | רעשים בנסיעה |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 560358 | 01/10/26<br>13:15 | 08/10/26<br>11:32 |         |           | מכונאות | 33746  | סלקט         |            |        | true     |            |

| תלונות       |                                     |      |
|--------------|-------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                | כמות |
|              | סלקט                                |      |
| עבודות       |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| SEL155       | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות       | 0    |
| 473301       | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה | .7   |
| חלפים        |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| 04465K0000   | מקורי-רפידות בלם קדמ                | 1    |
| 85242K0010   | מקורי-מגב אחורי                     | 1    |
| 85212YZZEC   | מקורי-מגב קדמי שמאל                 | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר                    | 1    |
| 871390H010   | מקורי-מסנן מזגן                     | 1    |
| W 3362300000 | חליפי-מצבר 62Ah (פלוס ימין) -       | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 560359 | 01/10/26<br>13:16 | 08/10/26<br>11:34 |         |           | מכונאות | 33746  | אביזרים      |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                         |      |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                    | כמות |
|              | אביזרים                                 |      |
| עבודות       |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| SELACC200    | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים        |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| PW2100H016   | מקורי-סט שטיחי גומי                     | 1    |
| PZWIGOKIT100 | מקורי-ערכת טיפול רכב                    | 1    |
| PW02200056   | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4913   | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 553518 | 12/06/26<br>10:30 | 30/06/26<br>12:38 |         |           | מכונאות | 30659  | בדיקת בלמים  |            |        | false      |            |

| תלונות |                                    |      |
|--------|------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                               | כמות |
|        | בדיקת בלמים                        |      |
| עבודות |                                    |      |
| קוד    | תאור                               | כמות |
| X      | יש צורך להחליף בלמים בעוד 7000 ק"מ | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 550789 | 05/05/26<br>09:13 | 06/05/26<br>09:29 |         |           | מכונאות | 29260  | טיפול+45 הכנה<br>לטסט+העברת<br>טסט |            |        | true     |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 45+הכנה לטסט+העברת טסט |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | .5   |
| X          | העברת מבחן רישוי             | 0    |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פיקק ר'קון         | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 2.8  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 548167 | 19/03/26<br>11:13 | 29/04/26<br>12:28 |         |           | מכונאות | 27557  | מגן שמש צד נהג |            |        | true       |            |

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
| תלונות |                |      |
| קוד    | תאור           | כמות |
|        | מגן שמש צד נהג |      |
| חלפים  |                |      |

| קוד          | תאור               | כמות |
|--------------|--------------------|------|
| 74320K0090C0 | מקורי-מגן שמש שמאל | 1    |