רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	350733	17/11/26 07:14	00:00			מכונאות	5500	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	322551	01/01/25 10:10	01/01/25 12:01			מכונאות	1829	טיפול ראשון			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול ראשון	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.5
X	בלמים קד+אח תקינים לזמן הבדיקה	0
X	צמיגים תאורה ומגבים תקינים לזמן הבדיקה	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z29	חומרי עזר	1
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	15/01/24 08:00	15/01/24 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B018000000	זוג מרימי שמשות קדמיות	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C245000000	רישוי 2024	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U003000000	Protection Pack Plus גלגל ספייר: פסי הגנה לדלתות, חיישני חנייה קוליים, ערכת גלגל ספייר, משטח הגנה לתא מטען	0
U908000000	מגני בוץ	0
U912000000	Aygo X Pulse Chrome Pack	0
U930000000	מדבקת מגן סף אייגו קרוס	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	308104	09/01/24 14:09	17/01/24 11:55			מכונאות	1	רכב חדש			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	
	מצלמת דרך קד'+אח' - שולם בקבלה 51131	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
R645	מצלמה דו כיוונית FHD	1