

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231380	13/07/25 10:20	00:00			מכונאות	60517	הכנה לסלקט 155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	231381	13/07/25 10:21	00:00			מכונאות	60517	הזמנת אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	231181	08/07/25 10:55	08/07/25 11:41			מכונאות	60355	בדיקת קנייה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קנייה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת קנייה ממצאים אצל סמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	220203	23/10/24 09:31	23/10/24 10:42			מכונאות	48071	טיפול 45 לאפס נורת טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45 לאפס נורת טיפול	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
PZ44700PF005	מקורי-תרסיס לניקוי מערכת מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	207843	14/12/23 13:50	14/12/23 15:47			מכונאות	31361	טיפול 30			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
	בדיקת אורות דרך לא נכבה בכיבוי רכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	2.8
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AA	מסיר פי"ח למרססים	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
871390H010	מקורי-מסנן מזגן	1
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
435120H030	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
8521430380	מקורי-גומי מגבים קד	1
8521428090	מקורי-גומי מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	179937	13/04/23 11:51	13/04/23 13:33			מכונאות	15011	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.5
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	2.8
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z32	פזלון (צובר)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	175341	27/12/22 09:39	27/12/22 12:27			מכונאות	8928	תיקון תקר בגלגל אח' שמאל			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תקר בגלגל אח' שמאל	0
	בוצע בדיקה לרמקולים של הרכב	0
	נמצא תקין בוצע כיוון סאונד	0
	בוצע הדבקת פס ניקל בדלת תא מטען	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	169484	02/08/22 09:18	02/08/22 09:18			מכונאות	1	מסירת רכב חדש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	169485	02/08/22 09:19	04/08/22 11:27			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת אביזרים לטויוטה איגו	0
	חבר מועדון ללא חיוב עד לתאריך	0
	02.08.24 מס כרטיס מועדון	0
	2692111455	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/07/22 08:00	27/07/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B018000000	זוג מרימי שמשות קדמיות	0
BB04800000	"חיישני חנייה אחוריים קוליים והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
U912000000	Aygo X Pulse Chrome Pack	0