

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 913923 | 09/12/25 15:31 | 00:00   |         |           | מכונאות | 77549  | טיפול        |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 913925 | 09/12/25 15:33 | 00:00   |         |           | מכונאות | 77549  | הכנה למכירה  |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 914010 | 09/12/25 12:38 | 00:00   |         |           | מכונאות | 77549  | החלפת מצבר   |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 905059 | 22/07/25 09:51 | 12/08/25 11:26 |         |           | מכונאות | 68939  | בדיקת רעידות ברכב במהלך נסיעה |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                       |      |
|------------|---------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                  | כמות |
|            | בדיקת רעידות ברכב במהלך נסיעה         |      |
|            | שינוע נתניה                           |      |
|            | הוזמן תןשבת גיר צד שמאל אחריות-שיריון |      |
| עבודות     |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 35399      | החלפת תושבת מנוע שמאל                 | 0    |
| חלפים      |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 123720Q070 | מקורי-תושבת מנוע שמאל                 | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 901726 | 27/05/25 10:10 | 28/05/25 10:18 |         |           | מכונאות | 64181  | טיפול 45 + לבדוק את המזגן לא |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול 45 + לבדוק את המזגן לא            |      |
|            | מקרר טוב + הכפתור של המזגן (בורר מצבים) |      |
|            | לא מסתובב                               |      |
|            | שינוע נתניה                             |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001360     | טיפול 60.000 ק"מ                        | 1    |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                         | .6   |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים                         | 2    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                        | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30            | 2.9  |
| 871390H010 | מקורי-מסנן מזגן                         | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 901748 | 27/05/25 14:00 | 28/05/25 08:02 |         |           | מכונאות | 64181  | החלפת בורר מזגן אחריות |            |        | true       |            |

| תלונות     |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
|            | בורר מזגן לא עובד   |      |
| עבודות     |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| 88399      | החלפת כבל בקרת מזגן | 0    |
| חלפים      |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| 559060H060 | מקורי-כבל בקרת מזגן | 1    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 892100 | 24/12/24 10:55 | 25/12/24 15:33 |         |           | מכונאות | 52911  | העברת טסט    |            |        | true       |            |

| תלונות |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור      |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  | כמות      |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  | העברת טסט |  |  |  |  |  |

|            |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
|            | שינוע נתניה                 |      |
|            | עבודות                      |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | 62.  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | 48.  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין          | 48.  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 886640 | 22/09/24<br>09:12 | 24/09/24<br>13:58 |         |           | מכונאות | 47160  | מוזמן לטיפול 30 אייגוס |            |        | true       |            |

| תלונות |                        |      |
|--------|------------------------|------|
| קוד    | תאור                   | כמות |
|        | מוזמן לטיפול 30 אייג'X |      |

| עבודות |                              |      |
|--------|------------------------------|------|
| קוד    | תאור                         | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ             | 1.1  |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה       | .5   |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה       | .2   |
| 850091 | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .2   |

| חלפים      |                              | קוד | תאור | כמות |
|------------|------------------------------|-----|------|------|
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1   |      |      |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1   |      |      |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים              | 2   |      |      |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 2.8 |      |      |
| 435120H030 | מקורי-צלחת בלם קדמית         | 2   |      |      |
| 04465K0000 | מקורי-רפידות בלם קדמ         | 1   |      |      |
| 871390H010 | מקורי-מסנן מזגן              | 1   |      |      |
| 8521430380 | מקורי@ גומי מגבים קד         | 1   |      |      |
| 8521428090 | מקורי-גומי מגב קדמי          | 1   |      |      |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 870065 | 24/12/23<br>09:03 | 01/01/24<br>11:05 |         |           | מכונאות | 27285  | בד' כפתור בורר<br>מזגן/מצבים |            |        | true     |            |

| תלונות |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | כפתור בורר מזגן/מצבים לא עובר |      |

| עבודות |                          |      |
|--------|--------------------------|------|
| קוד    | תאור                     | כמות |
| 870151 | מנוע למפוח - תת מכלל פ+ה | 2.   |

| חלפים      |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 559060H040 | מקורי-כבל שחור ארוך למכשיר חימ | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 865941 | 16/10/23<br>08:45 | 22/10/23<br>09:12 |         |           | מכונאות | 22037  | טיפול 15,000 |            |        | true       |            |

| תלונות |              |      |
|--------|--------------|------|
| קוד    | תאור         | כמות |
|        | טיפול 15.000 |      |

| עבודות |                  |      |
|--------|------------------|------|
| קוד    | תאור             | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .5   |

| חלפים      |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZM3  | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 2.9  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 824057 | 09/01/23<br>12:54 | 12/01/23<br>16:22 |         |           | מכונאות | 5      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true       |            |

| עבודות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
| MESIRA | מסירת רכב ללקוח | 0    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון גייד | אימייל | מעל 50 ש" | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|-----------|------------|
|      | 0     | 27/12/22<br>08:00 | 27/12/22<br>08:00 |         |           |       |        |              |            |        |           |            |

| חלפים      |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| קוד        | תאור                                        |
| B018000000 | זוג מרימי שמשות קדמיות                      |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי         |
| C055000000 | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים       |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                           |
| M805000000 | רכב מוביליטי למסירה 2023                    |
| U911000000 | protection pack plus" משטח הגנה לתא מטען עם |

|   |                                                   |            |
|---|---------------------------------------------------|------------|
|   | ערכת ניפוח, פסי הגנה לדלתות, חיישני חנייה קוליים. |            |
| 0 | Aygo X Pulse Chrome Pack                          | U912000000 |