רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	253039	23/11/26 11:00	00:00			מכונאות	51313	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	253040	23/11/26 11:03	25/11/26 12:00			מכונאות	51313	ערכת ניפוח			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ערכת ניפוח	
	סט שטיחים	
	ערכת עזרה ראשונה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW2100H018	מקורי-שטיח לבד אייגו קרוס	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	251131	07/10/26 10:29	07/10/26 16:37			מכונאות	50137	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	נורת לחץ אוויר - תקלה חוזרת	
	בדיקת קניה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.5
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.2
X	תיקון פנצר	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30 PFE	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
435120H030	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	327542	29/04/25 13:43	29/04/25 14:52			מכונאות	32394	מוזמן לטיפול תקופתי			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי	
	מנורת לחץ אוויר	
	תקיע קלה במעבר בין ברקס לתחילת נסיע	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	תלונת הלקוח לא אומתה על התקיעות	0
X	וישרים תאורה צמיגים תקינים	0
X	בלמים קד 5/5 אח 4/4	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
Z29	חומרי עזר	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	312748	03/05/24 09:49	03/05/24 11:32			מכונאות	15812	טיפול 15			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.5
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
X	צמיגים ובלמים תקניים לזמן הבדיקה	0
X	מסמר בגלגל אחורי ימין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	חומר ניקוי למרססים	1
Z29	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	300935	03/07/23 11:59	05/07/23 09:55			מכונאות	1	רכב חדש			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	28/06/23 08:00	28/06/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B018000000	זוג מרימי שמשות קדמיות	0
BB20000000	מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C177000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק""מ ושירותי דרך"	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
C223000000	מימון מסובסד יוני/יולי 2023 מקס	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U003000000	Protection Pack Plus גלגל ספייר: פסי הגנה לדלתות, חיישני חנייה קוליים, ערכת גלגל ספייר, משטח הגנה לתא מטען	0
U912000000	Aygo X Pulse Chrome Pack	0