

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	371865	02/06/26 13:24	00:00			מכונאות	12986	טיפול 45			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	371866	02/06/26 13:25	00:00			מכונאות	12986	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	352422	18/06/25 08:54	18/06/25 10:37			מכונאות	10021	מוזמן לטיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 30.000	
	בד מזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	2.8
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	338671	11/09/24 09:33	17/09/24 09:28			פחחות	6501	נזק אורך צד שמאל- תביעה לצד ג' ליברה נגד לצד ג' ליברה נגד			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נזק אורך צד שמאל- תביעה לצד ג' ליברה נגד הפניקס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	החלפת דלתות שמאל	5.3
X2	צבע דלתות + טישטוש	7
X3	חשמל	.36
X4	איטום וזיפות לדלתות	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
750760H010	מקורי-קישוט דלת אח' שמאל	1
750720H010	מקורי-פס אטימה חיצוני לדלת קד'	1
670040H100	מקורי-דלת אח' שמאל - אייגו X	1
670020H090	מקורי-דלת קד' שמאל - אייגו X	1
759220H080	מקורי-מדבקה לדלת שמאל	1
PW1700H100	מקורי-פס הגנה לדלתות אייגו קרו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	334984	27/06/24 14:35	27/06/24 15:33			מכונאות	4823	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.5
50	50% הנחה בעבודה הטבת רכישת רכב חדש	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	2.8
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
AV140	חומרי עזר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

1	מסיר פח 80X PAZ	80X
---	-----------------	-----

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
	false			רכב חדש	6	מכונאות			03/07/23 10:42	29/06/23 12:40	317223	

**תלונות**

קוד	תאור	כמות
	רכב חדש	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח/טיפול	0

מהות תיקון	מעל 50 ₪	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסך
									28/06/23 08:00	28/06/23 08:00	0	

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
B018000000	זוג מרימי שמשות קדמיות	0
BB05800000	מגיני בוץ וחיישני רוורס קוליים	0
BB20000000	מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C177000000	"הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ ושירותי דרך"	0
PZ49S00ED0EU	ערכת עזרה ראשונה	0
U910000000	protection pack משטח הגנה לתא מטען פס הגנה	0
U912000000	Aygo X Pulse Chrome Pack	0
U930000000	מדבקת מגן סף אייגו קרוס	0