

רשימת עובדים וטיפולים

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	137296	03/08/26 12:51	04/08/26 10:17			מכונאות	42196	ערכה תיקון פנצר			false	
תלונות												
קוד				תאור				כמות				
				ערכה תיקון פנצר								
				סט שטיחים								
				ערכה עזרה ראשונה								
עבודות												
קוד				תאור				כמות				
SELACC200				לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ׀				0				
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
PW02200056				מקורי-ערכת עזרה ראשונה				1				
42606F4913				מקורי-ערכת תיקון פנצר				1				
PW2100H018				מקורי-שטיח לבד אייגו קרוס				1				

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	751963	06/05/26 08:24	06/05/26 14:42			מכונאות	39941	טיפול +45 תוספים			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול +45 תוספים										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		.5								
77		בדיקת מצבר 12V ללא חיוב		0								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
A-473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.2								
473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5								
490		חידוש מועדון לקוחות		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880838531L		ש. מנוע CF/SN 5W30/2		2.8								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
AV212		חומרים ניליים לניקוי		1								
871390H010		מקורי-מסנן מזגן		1								
AV211		פלשינג		1								
AV210		חומר לניקוי מערכת הדלק		1								
AV207		נוזל וישרים		1								
435120H030		מקורי-צלחת בלם קדמית - אייגו		2								
04465K0000		מקורי-רפידות בלם קדמ		1								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	726850	03/03/25 09:33	03/03/25 13:53			מכונאות	25249	טיפול			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 30										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.1								
77		בדיקת מצבר 12V ללא חיוב		0								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								

חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילויים לניקוי	1
871390H010	מקורי-מסנן מזגן	1
Z44	חליפי נוזל בלם	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	705506	11/03/24 08:12	24/03/24 08:40			מכונאות	14855	הזמנה מספר 29027			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בורר מזגן לא עובד	
	הרכבת כבל בקרת מזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
87099	החלפת כבל בורר מצבים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
559060H060	מקורי-כבל בקרת מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	705084	04/03/24 08:38	04/03/24 12:48			מכונאות	14472	15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	בורר מצבי מזגן לא עובד	
	פוצל עוד כרטיס 705091	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	5.
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	2.8
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	705091	04/03/24 09:11	04/03/24 13:27			מכונאות	14472				false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בורר מצבי מזגן לא עובד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוזמן חלק לזמן לקוח כשיגיע חלק	0

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B245000000	מצלמה אחורית לצג מולטימדיה	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U913000000	קישוט פגוש אחורי אדום	0