

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 176533 | 12/10/25 12:13 | 00:00   |         |           | מכונאות | 33160  | רכב למכירה סלקט 155 |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 176486 | 09/10/25 11:36 | 15/10/25 15:20 |         |           | מכונאות | 33054  | טיפול 45,000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
|            | טיפול 45,000                        |      |
|            | הכנה והעברת מבחן שנתי               |      |
| עבודות     |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                    | .5   |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין                  | .41  |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי         | .41  |
| 473301     | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה | .7   |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה              | .5   |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה              | .2   |
| 850071     | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה   | .2   |
| 850081     | מכלל להב מגב אחורי פ+ה              | .2   |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30        | 2.8  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                     | 1    |
| 435120H030 | מקורי-צלחת בלם קדמית - אייגו        | 2    |
| 04465K0010 | מקורי-רפידות בלם קדמ                | 1    |
| 85222YZZTH | מקורי-מגב קדמי שמאל                 | 1    |
| 85212YZZTB | מקורי-מגב קדמי ימין                 | 1    |
| 8524242040 | מקורי-מגב אחורי                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 176534 | 09/10/25 12:23 | 12/10/25 12:29 |         |           | מכונאות | 33054  | החלפת 2 צמיגים |            |        | true       |            |

| תלונות    |                    |      |
|-----------|--------------------|------|
| קוד       | תאור               | כמות |
|           | החלפת 2 צמיגים     |      |
| חלפים     |                    |      |
| קוד       | תאור               | כמות |
| ++++AV210 | צמיג 87H 175/65/17 | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 168134 | 19/09/24 12:36 | 25/09/24 13:33 |         |           | מכונאות | 24553  | טיפול 30,000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                   |      |
|------------|-----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                              | כמות |
|            | טיפול 30,000                      |      |
|            | הכנה והעברת מבחן שנתי             |      |
|            | (תור במכון 40:13ב)                |      |
|            | רכב של המוסך                      |      |
| עבודות     |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                  | 1.1  |
| 850071     | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .2   |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי       | .48  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין                | .48  |
| חלפים      |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30      | 2.8  |
| 871390H010 | מקורי-מסנן מזגן                   | 1    |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים                   | 2    |
| 85212YZZTB | מקורי-מגב קדמי ימין               | 1    |
| 85222YZZTH | מקורי-מגב קדמי שמאל               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 167769 | 02/09/24 14:36 | 12/09/24 17:15 |         |           | מכונאות | 24098  | רכב מניע רק עם בוסטר |            |        | true       |            |

| תלונות |      |      |
|--------|------|------|
| קוד    | תאור | כמות |

|               |                     |                      |  |
|---------------|---------------------|----------------------|--|
|               |                     | רכב מניע רק עם בוסטר |  |
|               |                     | רכב חליפי מוסך       |  |
| <b>עבודות</b> |                     |                      |  |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>         | <b>כמות</b>          |  |
| 190011        | מצבר (אחד) פ+ה      | 2.                   |  |
| 190011        | מצבר (אחד) פ+ה      | 2.                   |  |
| <b>חלפים</b>  |                     |                      |  |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>         | <b>כמות</b>          |  |
| 3350300001    | חליפי-חליפי-מצבר 60 | 1                    |  |