

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	43103	17/08/26 13:58	00:00			מכונאות	8463	סלקט 155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	43104	17/08/26 14:00	00:00			מכונאות	8463	אביזרים לרכב סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	531390	27/07/26 12:12	09/08/26 13:41			פחות	7863	תיקון תאונה לפי דוח שמאי תובע צד ג			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי תובע צד ג	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
99	ע.ח. 53229:88958 ספק שטיפה כללית	0
XX30	עבודות פחחות כלליות מוקד אחורי	0
XX40	עבודות צבע כלליות מוקד אחורי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	524084	05/01/26 14:28	11/01/26 09:57			מכונאות	1	אביזרים מראש			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים מראש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
99	תא.ע:52213 חוץ ספק שטיפה חיצונית	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	524085	05/01/26 14:28	07/01/26 10:38			מכונאות	1	בד' מצבר 12V			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' מצבר 12V	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
CHECK12V	בדיקת מצבר 12V	2.

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C329000000	רישוי 2026	0
C331000000	מסמך החתמה ללקוח קורולה סדאן	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U687000000	סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA"	0
UU28000000	STYLE PACK & DVR - פס קישוט בציפוי כרום לדלתות, משטח הגנה לתא מטען, חיישני חניה אחוריים, מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 64G	0