רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	764297	23/11/26 11:11	00:00			מכונאות	115911	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	764298	23/11/26 11:11	00:00			מכונאות	115911	אביזרים לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	764300	23/11/26 11:20	00:00			מכונאות	115911	פיצול HHC סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	368012	24/03/26 11:56	24/03/26 14:13			מכונאות	104700	טיפול 105000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
171011	מסנן מזגן פ+ה	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
G92DH47080	מקורי-מסנן מצבר היבר	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	351853	06/06/25 08:39	06/06/25 11:21			מכונאות	89186	טיפול 90.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.9
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3	4.2
AV140	חומרי עזר	1
9091901298	מקורי-מצת	4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47080	מקורי-מסנן מצבר היבר	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	341809	21/11/24 12:15	21/11/24 15:37			מכונאות	74571	טיפול 75			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	לקוח מתלונן על רעש בנסיעה מדלת נהג	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
11199	לא נשמעו רעשים בנסיעה	0
11199	הח מסנן אויר + מזגן	.4

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	327085	19/01/24 08:05	19/01/24 11:08			מכונאות	60847	מוזמן לטיפול 60.000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60.000	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
11199	מילוי אוויר בצמיגים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	317249	30/06/23 08:25	30/06/23 09:25			פחחות	47503	טיפול 45000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
	לקוח מתלונן על הגה לא ישר	
	+רעשים מדלת נהג אם לא יספיקו יגיע להמשך	
	תיק	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
11199	הח' מסנן מזגן	.2
11199	מילוי אויר בצמיגים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	304971	11/10/22 13:21	18/12/22 14:41			מכונאות	31934	.טויוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	עסקת סלקט 302-25-528	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	.מסירה לסלקט	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW21047006	מקורי-סט שטיחים פריו	1
PZ49S00ED0EU	מקורי-ערכת עזרה ראשו	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85222YZZDC	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDC	מקורי-מגב קדמי ימין	1
CAM101N20B	מטען נייד לשקע בייתי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	170686	21/09/22 11:55	21/09/22 15:10			מכונאות	31906	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	**תאור**	**כמות**
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	802458	30/12/21 12:26	30/12/21 18:02			מכונאות	15930	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות	
קוד	**תאור**	**כמות**
	גבי	
עבודות		
קוד	**תאור**	**כמות**
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.4
חלפים		
קוד	**תאור**	**כמות**
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1