

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	759513	31/08/26 13:53	00:00			מכונאות	112618	155 בדיקות			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	759514	31/08/26 13:55	00:00			מכונאות	112618	אביזרים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	751972	06/05/26 09:17	06/05/26 11:45			מכונאות	108623	טיפול 105 ללא רצועה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105 ללא רצועה	
	סידור כיסוי פנימי סף דלת אח שמאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.7
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.4
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	744317	04/01/26 15:45	04/01/26 15:56			מכונאות	102326	בד' אורות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' אורות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוחלפה נורה ראשית L	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAMR	חליפי- מנורה ראשית שמאל	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315292	28/10/25 11:11	05/11/25 08:39			פחחות	97900	תיקון פח לפי שמא/דוח לפוליסה/ חזית			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פח לפי שמא/דוח לפוליסה/ חזית	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
30	צבע	0
20	פחחות	0
20	שיפוץ פגוש קד'	0
20	בד' מחשב וכיול רדאר	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	738416	21/09/25 13:44	21/09/25 14:33			מכונאות	96318	לא מניע הניע בכבלים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לא מניע הניע בכבלים	
	הוחלף מצבר ב 07.24	
	בדיקה 531 ש"ח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	הוחלף מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV604A	מצבר 50A 12 63 חודש אחריות	1

XGG79D1										עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.3
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	722942	31/12/24 11:34	01/01/25 16:32			מכונאות	77820	75-טיפול			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול+75+תוספים											
	בדיקת טעינה של המצבר 480											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001375	טיפול 75,000 ק"מ		1.2									
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב		0									
160251	חגורת טריז פ+ה		.4									
X	הוצאת פגר חתול ושטיפת תא מנוע		1.5									
X	נדרש לחזור בבלמים עוד 1000 קמ		0									
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
X	יש תקר בגלגל אחורי L		0									
490	חידוש מועדון לקוחות		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2		3.4									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
AV212	חומרים ניליים לניקוי		1									
AV211	פלשינג		1									
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק		1									
AV207	נזל וישרים		1									
90916W2050	מקורי-רצועה		1									
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן		1									

עבודות		נ, לחץ אוויר	
קוד	תאור	כמות	
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2	
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0	
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0	
X	ה' פ' אוויר+מזגן+מגבים+מגב אח'	0	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.4	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
AV212	חומרים נילונים לניקוי	1	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
0882380011	מקורי-נוזל בלמים	2	
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1	
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1	
8521405110	מקורי-גומיה למגב אח	1	
AV1623SP	ס מגבים לרכב אוני	1	

Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.4
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילויים לניקוי	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לסגור ב 0	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	בדיקת מצבר ראשונית - תקין	0
	מומלץ לבצע בדיקות זליגה	0
	לקוחה ממחרת	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
810051	פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
811300DP30	מקורי-רפלקטור קדמי '	1

עבודות	
קוד	תאור
1109	לסגור ב 0 לזמן לקוח כשיגיע החלק
	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	חד פעמי באישור יניב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.2
	שטיפה ברצון טוב	0
	בוצע סידון טמבון ע"י טארק ללא חיוב	0
	הוחלף פ' אוויר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.4
9091510009	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
17199	החלפת צינור כניסת אויר	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
17752F3040	מקור-צינור כניסת או	1
90167W0005	מקור-בורג	9
53213K0011	מקור-תומר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	475049	16/11/22 10:04	17/11/22 16:02			מכונאות	20186	גלגל קד' L נלקח לפנצ'רייה ולא נמצא תק			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
11099	גלגל קד' L נלקח לפנצ'רייה ולא נמצא תק		0									
			0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
BIT	ביטול השתתפות עצמית		1									