

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	932892	02/09/26 13:21	00:00			מכונאות	11939	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	735348	11/02/26 06:58	11/02/26 12:06			מכונאות	11408	טיפול 15000 +פ"ה גלגלים ובדיקת			true	

תלונות		עבודות		חלפים	
קוד	תאור	קוד	תאור	קוד	תאור
	טיפול 15000 +פ"ה גלגלים ובדיקת	001315	טיפול 15,000 ק"מ		
	רישוי שנתי	10099	. מבחן שנתי כולל בדיקת זיהום אוויר-בנזין		
	רחיצה חיצונית	10090	הכנה למבחן רישוי שנתי		
	שינוע רכב מוטי	27	בד מצבר כולל תדפיס		
		5	.בחינת רכב		
		3	רחיצה חיצונית ללא חיוב		
		30	.שינוע רכב ע"י הסוכנות		
קוד		קוד		קוד	
	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		
	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L	מקורי-אטם פקק ריקון		
	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037			

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	896454	27/02/25 09:57	27/02/25 13:33			מכונאות	10481	מוזמן לטיפול תקופתי + העברת טסט			true	

תלונות		עבודות		חלפים	
קוד	תאור	קוד	תאור	קוד	תאור
	מוזמן לטיפול תקופתי + העברת טסט	001345	טיפול 45,000 תקופתי		
	שינוע 50% הנחה העברת טסט 25% הנחה	RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים		
	באישור רני	RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות		
	יש הצעת מחיר במערכת	RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן		
		RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים		
		BAT	בדיקת מצבר		
קוד		קוד		קוד	
	שמן סינטטי מלא לקסוס	Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס		
	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037	מקורי-מסנן שמן		
	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3	מסנן מתיז שמשות		
	מסנן מתיז שמשות	Z16	מנקה פיה למנוע - בנזין		
	מנקה פיה למנוע - בנזין	Z28B	שינוע הרכב מבית הלקוח		
	שינוע הרכב מבית הלקוח	SHIN	העברת מבחן רישוי שנתי		
	העברת מבחן רישוי שנתי	TEST	סוללה לשלט		
	סוללה לשלט	AV10			

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	876776	08/04/24 10:49	08/04/24 12:07			מכונאות	9279	מוזמן לטיפול שנתי+שינוע רמה"ש (שינוע ללא			true	

תלונות		עבודות		חלפים	
קוד	תאור	קוד	תאור	קוד	תאור
	מוזמן לטיפול שנתי+שינוע רמה"ש (שינוע ללא	RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים		
	בדיקת לחץ אויר גם בגלגל ספייר	RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות		
	בדיקת מצבר	RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן		
		RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים		

001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בבזין	1
SHIN	שינוע הרכב ללא עלות אישור רני	1
871395801099	מסנן מזגן חליפי	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון הרכב לפי הערכת שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
XX30	עבודות חשמל	0
XX30	כיול מערכת TSS/רדאר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119YP954	מקורי-כיסוי מגן קדמי	1
521290D080	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
53812K2010	מקורי-כנף ק.ש	1
538760D421	מקורי-בטנה לכנף קד' שמאל-יאריס	1
525360D320	מקורי-תומך מגן שמאל-	1
811300DP30	מקורי-רפלקטור קדמי י'	1
811700DP30	מקורי-רפלקטור קדמי ש	1
531010DF10	מקורי-גיריל קדמי-יאריס קרוס	1
526110D160	מקורי-בולם זעזועים למגן-יאריס	1
521140D020	מקורי-תושבת מספר	1
52131K0020	מקורי-תומך מגן קדמי	1
756020D010	מקורי-קישוט כנף קד'	1
8144B0D160	מקורי-עדשה פנס איתות	1
57014K2010	מקורי-קצה קורה קדמית שמאל	1
60117K2010	מקורי-קישוט המשר מראה 'מין-יאר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000 תקופתי	
	מולטימדיה לא מתחברת לאנדרואיד אוטו	
	לסירוגין מולטימדיה נתקעת על מסך מידע	
	בחיבור לאנדרואיד אוטו לא מופיע מסלול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
XX20	בוצע איפוס הגדרות למולטימדיה	0
XX20	כיוון רגישות למע' סטייה מנתיב	0
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

									08:00	08:00		
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
C027000000			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי			0						
U839000000			מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד			0						
U847000000			""Protection Pack Plus Yaris Cross - משטח הגנה לתא המטען, חיישני רוורס עם התראה קולית, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה ופס הגנה""			0						
U849000000			Sports Pack Yaris Cross חצאית קדמית ואחורית			0						
U879000000			גלגל חלופי יאריס קרוס (מפתח גלגלים חליפי)			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	805089	14/02/22 13:33	15/02/22 14:12			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
001300			מסירת רכב ללקוח			0						