

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	332120	21/08/25 12:27	00:00			מכונאות	15000 0	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	330218	08/07/25 09:17	08/07/25 13:35			מכונאות	14661 3	HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	3.
X	מוגבל לשנה או 15 אלף ק"מ המוקדם מביניהם	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	328816	30/05/25 09:05	30/05/25 11:50			מכונאות	14491 1	העברת טסט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	העברת טסט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	322870	08/01/25 11:20	21/01/25 14:47			מכונאות	13702 0	טיפול 135,000			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 135,000	
	בד' וישרים אם צריך לשים חליפי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z7	סבון לשמשות	1
AV331	מגב שטוח סיליקון	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	317043	19/08/24 09:05	19/08/24 12:05			מכונאות	13090 6	בד מצבר עזר רכב מניע בכבלים			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	בד מצבר עזר רכב מניע בכבלים	
	בדיקת גומיות למגבים	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
50A	מצבר 50A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315966	24/07/24 09:06	28/07/24 12:44			מכונאות	12979 7	HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
	מנורת לחץ אויר דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
890999	HHC	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315980	24/07/24 09:53	28/07/24 12:48			מכונאות	12979 7	פילטר מצבר היברידי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	פילטר מצבר היברידי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
Z207	חליפי-נוזל בלמים OT4	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	250851	07/07/21 09:58	08/07/21 10:08			מכונאות	45020	טיפול 45,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בלמים אח' 6/6	
	בלמים קד' 7/7	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	246012	02/03/21 08:47	02/03/21 12:02			מכונאות	29966	טיפול 30,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בלמים אח' 7/7	
	בלמים קד' 7/7	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZJ1	מקורי@ מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z207	חליפי-נוזל בלמים OT4	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	241868	18/11/20 07:53	18/11/20 08:45			מכונאות	16650	בוצע כיול רדאר חוזר לפי			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
		בוצע כיול רדאר חוזר לפי		0								
		הוראות טכניות של טיוטה		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	241410	09/11/20 08:43	09/11/20 14:31			פחחות	16577	הושלם חיישן מרחק מתאונה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	חוייב חש' 406099	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
	הושלם חיישן מרחק מתאונה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	240811	26/10/20 09:12	01/11/20 08:59			פחחות	15011	צבע			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	צבע	0
	פחחות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5380247100	מקורי-כנף ק.ש.	1
5211647050	מקורי-זרוע מגן קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	240817	26/10/20 09:12	29/10/20 10:06			מכונאות	15011	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בלמים אח' 8/8	
	בלמים קד' 8/8	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	7.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZJ1	מקורי @ מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקקי ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	240823	26/10/20 09:12	01/11/20 08:53			פחחות	15011	פחחות			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	פחחות	0
	צבע	0
	חשמל	0
	פונה רדאר+כיול	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5211447270	מקורי-תושבת מספר	1
5211947980	מקורי-מגן קדמי	1
5311147140	מקורי-קשוט לגריל קד'	1
5202147180	מקורי-תומך מגן קדמי	1
5261147210	מקורי-בולם מגן קדמי	1
8821048071	מקורי-חיישן מרחק-	1

[illegible]

חלפים		00.00	00.00
קוד	תאור	כמות	
B028000000	מרימי שמשות 4 חלונות	0	
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0	
M752000000	איתוראן און באט MOBILITY	0	
U634000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	233975	01/06/20 12:31	01/06/20 12:34			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV306	חיישני רוורס עם צג	1