

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	533123	19/10/25 10:19	22/10/25 15:20			מכונאות	12343 4	סלקט 155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט 155 בדיקות	
	שטיפה חוסיין	
	HHC	

עבודות		קוד	תאור	כמות
SEL155		.טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		
001315		.טיפול 15,000 ק"מ		
X		.בוצע HHC		
473011		.דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		

חלפים		
קוד	תאור	כמות
HHMFILPA8254	חליפי-מסנן אוויר יאריס קרוס K0030	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
FRONWAY205/65R16	FRONWAY205/65R16 H	2
HHMBRD30834302B	חליפי-צלחות בלם קד קורולה 2019	2
AV33	שמן מנוע 5W30 SNPLUS	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	533376	19/10/25 15:15	00:00			מכונאות	12343 4	HHC במסגרת סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	530064	10/08/25 11:37	04/09/25 10:46			מכונאות	11720 6	העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	העברת טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	41
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	41

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	529869	06/08/25 10:17	13/08/25 16:23			פחות	11720 5	תיקון נזק לפי דוח שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק לפי דוח שמאי	

עבודות		קוד	תאור	כמות
22088	פחחות	0		
22077	צבע	0		
22088	שיפוץ מגן אחורי	0		
22066	חשמל	0		
22055	פ + ח חיישני רוורס	0		
22088	איטום וזיפות	0		
65	רכב חליפי ליום מלא	44581901	0	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
524530D100	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
520230W020	מקורי-תומך מגן אחורי	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	525482	04/05/25 08:33	07/05/25 11:40			מכונאות	10776 6	טיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.8

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמו	1

001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	3.6
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85222K0020	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212K0020	מקורי-מגב קדמי ימין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
	מוביליטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוביליטי	
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	מוביליטי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
SHINUA2	שינוע הליך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.7
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB05700000	חליפ-חיישני רוורס עם התראה קולית עבור מכרז	0
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0

